

O

TRATAMIENTO MEDIANERAS

1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
Situación ALAMEDA PRINCIPAL, Nº 49	Zaguán Con Galerías Sit. Escalera Patio
	Densa Profunda (Pat.Traseros)
Propietario	En Esquina Otras
Uso Actual B Planta Baja A Planta Altas	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif. 0 Adm. Publ. 0 Bar-Rest. 0	Tarloría
Viv. Pluf. 0 Adm. Priv. 0 Hotelero 0	Tipología
Museo 0 Comer. Gr. 0 Ind. Artes. 0	Organización Estructural Fachada
Espec. 0 Comer. Pq. 0 Ind. Media 0	Patio Estructurante
Otros 0	Elementos Punturales: Portada Herrajes
NUMERO M2. UTILES	Cierros Columnas
VIVIENDAS 0 0	Carpintería Patios
OFICINAS 0	Solerías Otros
LOCALES 0 0	F. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS MATERIALES
Régimen de Ocupación	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES. ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler	Estructura
Otros	MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	F. Ladrillo Mamp. Concer. Mamp.Mix.
Trama Urbana	Sillares Arco/Columna Otros
S. XX S. S. XVII	PORTICOS
S. XVII Anterior	Madera O Metálico O Hormigón O Otros
Forma de la Parcela	FORJADOS
Regular Irregular	
SUPERFICIE 375,00	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
FACHADA 40,00	
<u> </u>	Cubierta
PROFUND.MEDIA 20,00	TIPO
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada O Plana O Mixta O Otros
Edad	MATERIALES
1.950 1.920 1.850	Teja Arabe O T. Vitrific. O Otros
1.800	Fachada
Valor del Edificio	TEXTURA
Arquitect. Urbanist. Ambient.	Enfoscada P
Histórico Cultural Otros	Mamp.Conce O mamp.Mix. O Sillar O
Superficie Edificada 0,00	Otros O
Edificabilidad 0,00	COLOR
	Blanco O Crema • Gris O Otros O
Ocupación 0,00	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas BE2	Portada Mirador Balcón Herrajes
Altura en M. 15,00	Carpint. Cornisa Zócalo Anuncio
,	Otros O
SI NO RUINA	● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ●

Acabados Interiores								CARPIN	ITERIA	Otros	O Otros	O Otros	0
	PAVIMENTO	Hidraul.	0	Cerámico	0	Mármol	0	Instala	ciones				
		Madera	0	Terrazo	0	Otros	0	Otros	0	Otros	Otros	Otros	0
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	0	Estucado	0	Otros	0						
	TECHOS	Patio	0	muros	0	Escyeso	0						
		Artesonado	0	Bóveda	0	Otros	0						

NºEdificio: 31 Situacion: ALAMEDA PRINCIPAL, Nº 49

OBSERVACIONES

- Uso Actual: Cerrado y vacío todo el edificio. Gran vuelo en cornisa entreplanta. Local comercial en planta baja y entreplanta con aplacado de mármol en fachada, rompiéndola.

PLANOS Y FOTO:	

PLANOS Y FOTOS



OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA

RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA

Edificio en esquina con bajo y tres plantas. Los huecos son todos adintelados y se disponen en 5 ejes en la fachada principal y otras la lateral a C/ San Lorenzo. Las dos plantas inferiores se hallan totalmente transformadas por comercios recientes, excepto en la fac lateral, donde se advierten entrada a cochera y ventanas empotradas en el bajo y ventanas antepechadas en la planta primera, este últimos con rejería forjada de cuadradillo.

Las dos plantás superiores presentan balcones con rejería geométrica del S. XIX en la fachada principal y reja de cuadradillo del S. X en la lateral. Los vanos presentan un sencillo guarnecido y en la planta inferior se le superpone además una cornisa sobre ménsula: El eje central se destaca con cierros de madera. Unas pilastras flanquean ambas fachadas, que además disponen su paramento cor friso cajeado horizontal, que se transforma en grueso en el ligero achaflanamiento entre las dos fachadas.

Una cornisa sobre ménsulas remata el edificio, sobre la que se dispone una balaustrada entre pilares perteneciente a la azotea. En su zona posterior, la altura menor del edificio colindante, hoy desaparecido, permitió la existencia de balcón con reja de cuadradill cierro de madera, así como la ventilación a través de un ojo de luz.

Este edificio debe pertenecer al S. XVIII y fue total y profundamente remodelado en el S. XIX, conservando tan sólo algunos restos de primitiva construcción.