

Otros

POSIBILIDAD AMPLIACION ALTURA CON E.D. POSIBILIDAD AMPLIACION OCUPACION CON E.D

TRATAMIENTO MEDIANERAS

O

0

1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
Situación ALONSO BENITEZ, Nº 5	Zaguán Zaguán Sit. Escalera Patio
	Inter. ☐ Densa ■ Profunda (Pat.Traseros) ☐
Propietario	Densa Profunda (Pat.Traseros) En Esquina Otras
Uso Actual B Planta Baja A Planta Altas	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif. 0 Adm. Publ. 0 Bar-Rest. 0	
Viv. Pluf. A Adm. Priv. 0 Hotelero 0	Tipología <u> </u>
Museo 0 Comer. Gr. B Ind. Artes. 0	Organización Estructural
Espec. 0 Comer. Pq. 0 Ind. Media 0	Fachada
Otros 0	Patio Estructurante Elementos Punturales: Portada
NUMERO M2. UTILES	Cierros Columnas
VIVIENDAS 2 0	Carpintería Patios
OFICINAS 0 0	Solerías Otros
LOCALES 1 0	
Régimen de Ocupación	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES. ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler	Estructura
Otros	MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	F. Ladrillo Mamp. Concer. Mamp.Mix.
Trama Urbana	Sillares O Arco/Columna O Otros
S. XX	PORTICOS
S. XVII Anterior	Madera O Metálico O Hormigón O Otros
Forma de la Parcela	FORJADOS
Regular Irregular	Madera Metálico Mermigón Otros
SUPERFICIE 130,00	
FACHADA 9,00	
PROFUND.MEDIA 11,50	Cubierta
1.352	TIPO
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada Plana Mixta O Otros
Edad	MATERIALES
1.950	Teja Arabe T. Plana T. Vitrific.
1.800	Fachada
Valor del Edificio	TEXTURA
Arquitect. Urbanist. Ambient.	Enfoscada P
Histórico Cultural Otros	Mamp.Conce O mamp.Mix. O Sillar O
Superficie Edificada 363,00	Otros
Edificabilidad 2,79	COLOR
	Blanco O Crema O Gris O Otros O
Ocupación 93,00	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas 3	Portada O Mirador O Balcón O Herrajes O
Altura en M. 11,00	Carpint. Cornisa O Zócalo
	Otros O
SI NO RUINA	● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ●


Acabados Interiores								CARPINT	ERIA	Otros	Otros	O (Otros
	PAVIMENTO	Hidraul.	0	Cerámico	0	Mármol	0	Instalaci	ones				
		Madera	0	Terrazo	0	Otros	0	Otros	0	Otros	Otros	© Ot	tros
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	©	Estucado	0	Otros	0						
	TECHOS	Patio	0	muros	0	Escyeso	0						
		Artesonado	0	Bóveda	0	Otros	\mathbf{O}						

NºEdificio: 87 Situacion: ALONSO BENITEZ, Nº 5

OBSERVACIONES

Elementos de Interés: Otros: Composición fachada y cubiertas.

PLANOS Y FOTOS



PLANOS Y FOTOS



OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA

En caso de nueva actuación, se estima necesaria la conservación de fachada, o su reproducción fidedigna con elementos originales, al objeto de proteger la homogeneidad del conjunto.

RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA

Vivienda plurifamiliar con bajo y dos plantas de balcones; tiene 2 huecos de fachada y los balcones son más volados los de la planta primera, presentando rejería de tubo cilíndrico.

Forma esquina con el pasaje de Valentín Martínez y por la estrechez de éste prescinde de los balcones, presentando fachada de tres huecos de ventanas verticales.

BIBLIOGRAFIA:

- R. Marín: Eclecticismo.
- A.M.M. Leg. 2292/115