


1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
Situación ECHEGARAY, Nº 7	Zaguán Con Galerías Sit. Escalera Patio
	lnter. ☐  Densa ☐ Profunda (Pat.Traseros) ☐
Propietario Dña. Josefa Díaz Romero	Densa Profunda (Pat.Traseros)  En Esquina Otras
Uso Actual  B Planta Baja A Planta Altas	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif. 0 Adm. Publ. 0 Bar-Rest. 0	
Viv. Pluf. A Adm. Priv. 0 Hotelero 0	Tipología
Museo 0 Comer. Gr. 0 Ind. Artes. 0	Organización Estructural
Espec. 0 Comer. Pq. B Ind. Media 0	Fachada  Patio Estructurante
Otros 0	
NUMERO M2. UTILES	
VIVIENDAS 8 130	Cierros Columnas Carpintería Patios
OFICINAS 0	Solerías Otros
LOCALES 2 120	
Régimen de Ocupación	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES. ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler	Estructura
Otros	MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	F. Ladrillo Mamp. Concer. Mamp.Mix.
Trama Urbana	Sillares Orros Orros
S. XX	PORTICOS
S. XVII Anterior	Madera O Metálico O Hormigón O Otros
Forma de la Parcela	FORJADOS
Regular Irregular	Madera Metálico Hormigón Mo Otros
SUPERFICIE 360,00	C COLLEGA
FACHADA 15,00	
	Cubierta
00,00	TIPO
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada   Plana   Mixta   Otros
Edad	MATERIALES
1.950	Teja Arabe  T. Plana  T. Vitrific.  O Otros
1.800	Fachada
Valor del Edificio	TEXTURA
Arquitect. Urbanist. Ambient.	Enfoscada P
Histórico Cultural Otros	Mamp.Conce O mamp.Mix. O Sillar O
Superficie Edificada 1.200,00	Otros O
Edificabilidad 3,50	COLOR
	Blanco O Crema O Gris O Otros O
Ocupación 95,00	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas 4	Portada
Altura en M. 15,00	Carpint.   Cornisa   Zócalo   Anuncio
<del></del>	Otros O
SI NO RUINA	● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ●

Acabados Interiores								CARPINT	ERIA	Otros	O Otros	$\subset$	<b>O</b> tros	0
	PAVIMENTO	Hidraul.	0	Cerámico	0	Mármol	<b>©</b>	Instalaci	ones	i				
		Madera	0	Terrazo	0	Otros	0	Otros	•	Otros	Otros	0	Otros	0
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	<b>©</b>	Estucado	0	Otros	0							
	TECHOS	Patio	0	muros	0	Escyeso	0							
		Artesonado	0	Bóveda	0	Otros	0							


 $N^{\circ}$ Edificio: 322 Situacion: ECHEGARAY,  $N^{\circ}$  7

### **OBSERVACIONES**

### **PLANOS Y FOTOS**



## **PLANOS Y FOTOS**



### **OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA**

Dificultad de higienizar el edificio por sí solo. Por la angostura de la parcela en su parte inferior. Necesidad de reconsiderar la unidad parcelaria para la rehabilitación.

#### **RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA**

Edificio entre medianeras, desarrollado en altura en bajo y tres plantas. Posee composición simétrica de fachada con cinco huecos por planta y portada centrada. Con una decoración y elementos estructurales idénticos al edificio colindante nº 5 (de sólo dos huecos por planta).

La planta baja, con zócalo de piedra, está centrada por el hueco de portada, rebajado con jambas y dovelas sobre el arco resaltadas. A ambos lados dos ventanas enrejadas de arco rebajado.

Toda la planta baja presenta paramento estriado de bandas horizontales, resaltando lasa dovelas sobre los arcos.

En las tres plantas altas, presenta cinco huecos de balcones, respectivamente, adintelados de vuelo recto que apoya en ménsulas con decoración vegetal que apoya en la cornisa de separación entre las plantas. Los de planta primera y segunda se enmarcan en amplias jambas y dintel; sobre presentan elementos decorativos de motivos geométricos y vegetales.

Los balcones de la planta superior (tercera) eliminan las jambas y dinteles; presentando sobre los huecos una línea de imposta quebrada.

Se corona la fachada con cornisa apoyada en ménsulas.

La planta, presenta alineados por la portada el cuerpo de escaleras y el patio de luces.