

POSIBILIDAD AMPLIACION OCUPACION CON E.D

TRATAMIENTO MEDIANERAS

O

1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
TOMAS DE COZAR, № 12	Zaguán Zaguán Sit. Escalera Patio
	Inter.   Densa Profunda (Pat.Traseros)
Propietario	Densa Profunda (Pat.Traseros)  En Esquina Otras
Uso Actual  B Planta Baja A Planta Altas	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif. 0 Adm. Publ. 0 Bar-Rest. 0	
Viv. Pluf. B Adm. Priv. 0 Hotelero 0	Tipología
Museo 0 Comer. Gr. 0 Ind. Artes. 0	Organización Estructural
Espec. 0 Comer. Pq. 0 Ind. Media 0	Patio Estructurante
Otros 0	Elementes Bunturales: Bortado D Harraigo —
NUMERO M2. UTILES	
VIVIENDAS 5 34	Cierros Columnas Carpintería Patios
OFICINAS 0 0	Solerías Otros
LOCALES 0 0	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES.
Régimen de Ocupación	ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler	Faturatura
Otros	MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	
Trama Urbana	
C VV	PORTICOS Arco/Columna O Otros
J. S. AVII	Modern - Metálico - Hermigán - Otros
S. XVII Anterior Forma de la Parcela	Madera O Metálico O Hormigón O Otros
Devides — — Investiga	FORJADOS
OUDED FIRST	Madera Metálico O Hormigón O Otros
SUPERFICIE 84,00	ESCALERA
FACHADA 7,00	Cubierta
PROFUND.MEDIA 12,00	TIPO
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada 🌘 Plana 🔿 Mixta 🔿 Otros 🔿
Edad	MATERIALES
1.950	Teja Arabe  T. Plana  T. Vitrific.  O Otros
1.800	Fachada
Valor del Edificio	TEXTURA
	Enfoscada P 🌘 Estucada 🔿 ladrillo
Arquitect. Urbanist. Ambient. Histórico Cultural Otros	Mamp.Conce mamp.Mix. Sillar
Superficie Edificada 134,00	Otros O
450	COLOR
Edificabilidad 1,59	Blanco Crema G Gris Otros
Ocupación 79,00	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas 2	Portada O Mirador O Balcón 🌀 Herrajes O
Altura en M. 6,50	Carpint. Cornisa Zócalo Anuncio
0,00	Otros
SI NO RUINA	● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ●

Acabados Interiores								CARPIN	TERIA	Otros	Otros	O Otros	(
	PAVIMENTO	Hidraul.	0	Cerámico	0	Mármol	0	Instalac	iones	1			
		Madera	0	Terrazo	0	Otros	0	Otros	0	Otros	Otros	Otros	
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	0	Estucado	0	Otros	0						
	TECHOS	Patio	0	muros	0	Escyeso	0						
		Artesonado	0	Bóveda	0	Otros	0						

NºEdificio: 398 Situacion: TOMAS DE COZAR, № 12


### **OBSERVACIONES**

Mal estado general de conservación.

Ruina en elementos estructurales.

Infravivienda.

#### **PLANOS Y FOTOS**



#### **PLANOS Y FOTOS**



### **OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA**

Renovación de la edificación. Conservación de la altura y la tipología (secuencia zaguán - patio - escalera).

### **RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA**

Edificio entre medianeras con bajo y una planta. Composición de planta y fachada idéntica con la colindante nº 14, siendo simétrica entre ellas.

En planta baja se abre portada y una ventana enrejada con guardapolvo. Ambos huecos no están decorados ni enmarcados por jamba o dintel. Separa el bajo de la primera planta una línea de imposta muy simple.

En la planta superior, los huecos son ventanas enrejadas de vuelo curvo y balcón adintelado de vuelo recto, también sin decorar. Se corona por línea de cornisa y teja morisca.

Planta rectangular con zaguán en su lateral izquierdo que da acceso a un patio cuadrado en cuyo lado derecho se abre un pasillo, eje de la composición.