





1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
Situación BEATAS, Nº 28	Zaguán Con Galerías Sit. Escalera Patio
	Densa Profunda (Pat.Traseros)
Propietario	En Esquina Otras
Uso Actual B Planta Baja A Planta Altas	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif. 0 Adm. Publ. 0 Bar-Rest. 0	Tipología 🗖
Viv. Pluf. A Adm. Priv. 0 Hotelero 0	Organización Estructural
Museo 0 Comer. Gr. 0 Ind. Artes. 0	Fachada
Espec. 0 Comer. Pq. 0 Ind. Media 0	Patio Estructurante
Otros 0	Elementos Punturales: Portada Herrajes
NUMERO M2. UTILES	Cierros Columnas
VIVIENDAS 4 60	Carpintería Patios
OFICINAS 0	Solerías Otros
LOCALES 2 0	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES.
Régimen de Ocupación	ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler	Estructura
Otros	MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	
	F. Ladrillo Mamp. Concer. Mamp.Mix. Sillares Arco/Columna Otros
Trama Urbana	
S. XX S. XVII S. XVII	PORTICOS
S. XVII Anterior	Madera Metálico O Hormigón O Otros
Forma de la Parcela	FORJADOS
Regular Irregular	Madera Metálico O Hormigón O Otros
SUPERFICIE 130,00	ESCALERA
FACHADA 24,00	Cubierta
PROFUND.MEDIA 10,00	TIPO
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada Plana Mixta O Otros
Edad	MATERIALES
1.950	Teja Arabe 🌘 T. Plana 🔿 T.Vitrific. 🔿 Otros
1.800	Fachada
Valor del Edificio	TEXTURA
	Enfoscada P 🌀 Estucada 🔿 ladrillo
Arquitect. Urbanist. Ambient. Histórico Cultural Otros	Mamp.Conce mamp.Mix. Sillar
Superficie Edificada 360,00	Otros
	COLOR
Edificabilidad 2,75	Blanco Crema Gris Otros
Ocupación 92,00	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas 3	Portada Mirador 🎯 Balcón 🎯 Herrajes 🎯
Altura en M. 9,00	Carpint. O Cornisa O Zócalo O Anuncio O
9,00	Otros O
SI NO RUINA	● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ●

Acabados Interiores								CARPIN	ΓERIA	Otros	Otros	\circ	Otros	0
	PAVIMENTO	Hidraul.	0	Cerámico	0	Mármol	0	Instalac	iones					
		Madera	Ō	Terrazo	0	Otros	0	Otros	0	Otros	Otros	0	Otros	0
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	0	Estucado	0	Otros	0							
	TECHOS	Patio	0	muros	0	Escyeso	0							
		Artesonado	0	Bóveda	0	Otros	0							

NºEdificio:		285	Situacion:	BEATAS, № 28						
OBSERVACIONES										
En general e El acceso se	En general en mal estado. El acceso se realiza desde otra parcela edificatoria. Estando ambas ordenadas desde el mismo patio.									
	PLANOS Y FOTOS	3								
	DI ANOS V FOTOS		1							
	PLANOS Y FOTOS									

OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA

Posibilidad de rehabilitación. Conservación de fachadas y tipología. Casa patio.

RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA

Edificio en esquina con fachada lateral a C/ Pito de bajo y dos plantas. Posee un carácter popular por su diseño sencillo y carencias de elementos decorativos.

Las plantas se separan entre sí por líneas de imposta sencillas. La fachada a C/ Pito no posee una composición diseñada, con huecos irregulares en tamaño, forma y ubicación.

La fachada principal a C/ Beatas se encuentra descentrada al situarse los vanos hacia la derecha, dejando macizo el lateral izquierdo.

Los pisos superiores poseen dos balcones cada uno, alineados sin ninguna decoración y vuelo recto.

En el interior, posee patio cuadrangular, descentrado y escalera en el lateral izquierdo.