

U PROPUESTA											
USOS NO ADMITIDOS	1	VIV	. OFIC.	COM.	IND.ART.	BAR-REST.	EQUIP.	USO PUB.	HOT.		
	P.BAJA	\mathbf{O}	•	•	•	•	•	\mathbf{O}	\circ		
	P. 1 ^a	O	•	•	•	•	•	•	O		
	P.ALTAS	•	•	•	•	•	O	•	O		
Conservar	ESTRUCTURA PO	ORTAN	ΓE ●	PATIO ESTRUCTURANTE • LOCALIZACION ESCALERA							
RELACION ZAGUAN PATIO-ESCALERA JERARQUIA DIMENSIONES PLANTA O											
JERARQUIA SECUENCIAS MIRADORES ACRISTALADOS 🔾 UNIDAD PARCELARIA • ALTURA								•			
Modificar	ELIMINACION AÑ	ADIDO	S NO ARMON	ICO	•						
	DIFICULTADES T	IPOL. F	ARA USOS P	ROPUESTOS	•	O ELIMINACION AÑADIDOS NO ARMONICO					
	ACABADOS Y ANUNCIOS HIGIENIZACION (APERTURA DE PATIOS DE LUCES, ETC.)								O		
Reparar	ESTRUCTURA	O	CUBIERTA	O FACE	IADA • A	ACABADOS INTE	RIORES	•			
	INSTALACIONES	O	OTROS	•							
Otros	POSIBILIDAD AM	PLIACI	ON ALTURA C	ON E.D.	O						
	POSIBILIDAD AM	PLIACI	ON OCUPACIO	ON CON E.D	N CON E.D O						
	TRATAMIENTO M	IEDIAN	ERAS		•						

1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
Situación LOS MARTIRES	Zaguán ☐ Con Galerías ■ Sit. Escalera Patio ■
	Inter.
	Densa Profunda (Pat.Traseros)
Propietario	En Esquina Otras
Uso Actual B Planta Baja A Planta Altas	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif. A Adm. Publ. 0 Bar-Rest. 0	Tipología
Viv. Pluf. 0 Adm. Priv. B Hotelero 0	Organización Estructural
Museo 0 Comer. Gr. 0 Ind. Artes. 0	Fachada
Espec. 0 Comer. Pq. 0 Ind. Media 0	Patio Estructurante
Otros	Elementos Punturales: Portada Herrajes
NUMERO M2. UTILES	Cierros Columnas
VIVIENDAS 1 0	Carpintería Patios
OFICINAS 0	Solerías Otros
LOCALES 1 0	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES.
Régimen de Ocupación	ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler	Estructura
Otros	MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	
Trama Urbana	Sillares Arco/Columna Otros
	PORTICOS
S. XX S.XIX S. XVII Anterior	M. I
Forma de la Parcela	Madera
Deguler - Irreguler -	
	Madera
33.33	ESCALERA
	Cubierta
PROFUND.MEDIA 25,00	TIPO
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada Plana Mixta Otros
Edad	MATERIALES
1.950 1.920 1.850	Teja Arabe T. Plana T. Vitrific. O Otros
1.800 1 .700 Anterior	Fachada
Valor del Edificio	TEXTURA
Arquitect. Urbanist. Ambient.	Enfoscada P Estucada Iadrillo
Histórico Cultural Otros	Mamp.Conce O mamp.Mix. O Sillar O
Superficie Edificada 1.360,00	Otros O
Edificabilidad 2,54	COLOR
Lamousmad	Blanco Crema Gris Otros
Ocupación 88,00	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas B+2	Portada
Altura en M. 11,00	Carpint. Cornisa Zócalo Anuncio
<u></u>	Otros O
SI NO RUINA	● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ●


Acabados Interiores								CARPIN	TERIA	Otros	Otros	\subset	O tros	0
	PAVIMENTO	Hidraul.	•	Cerámico	0	Mármol	0	Instalac	iones					
		Madera	Ō	Terrazo	0	Otros	0	Otros	•	Otros	Otros	0	Otros	0
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	•	Estucado	0	Otros	0							
	TECHOS	Patio	0	muros	•	Escyeso	0							
		Artesonado	•	Bóveda	0	Otros	0							

NºEdificio: 505 Situacion: LOS MARTIRES


OBSERVACIONES

Situación: C/ Los Mártires (Fundación Marti Torres)

PLANOS Y FOTOS



PLANOS Y FOTOS



OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA

RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA

El edificio responde a la vivienda de Fº Vitoria realizada según proyectos del arquitecto Felipe de Uzurrunzaga, en la primera mitad del S. XVIII. Al edificarse la misma se creó el ensanche que hay constituye la plazuela existente ante su fachada. Uno de sus sucesivos propietarios la convirtió en el mismo siglo en Parador del General; parte del cual fue donado a comienzos del siglo actual para la construcción del templo del Sagrado Corazón, conservándose la parte que hoy presenta fachada a C/ Los Mártires, aunque no en estado totalmente original pues en 1.945 fue adquirido por D.M. Martí Torre, restaurándose por el arquitecto Enrique Atencia.

Su fachada presenta bajo y dos plantas, con amplia portada adintelada enmarcada en piedra. Balcón corrido de dos huecos en el principal y una galería y torre en la planta alta, que recuerda edificios coetáneos como el palacio renacentista del Obispo en C/Santa María

El interior con amplia planta irregular, se centraliza por un patio con dos arcos sobre columnas toscanas en cada testero. En la planta alta, con la misma ordenación, se reduce la luz de los arcos que apoyan sobre pilares flanqueados en sus ejes por pilastras con pedestal. El orden de este segundo piso es fruto de la restauración comentada. Esta actuación tuvo sobre la fachada. Igualmente restauró la armadura mudéjar de lazo y almirete existente en el zaguán y que debe ser coetáneo del edificio primitivo. BIBLIOGRAFIA:

- Morales Folguera: La Málaga de los Borbones. Pág. 218-219.
- Morente: Atencia.
- AAVV: Málaga Descriptiva. 1949, pág. 220
- Atencia Molina: Memoria de restauración del edificio de C/ Mártires para laboratorios Pidefé. 1945. Ejemplar mecanografiado.
- Guía.