



| 0 PROPUESTA | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|-------------|------|--|
| USOS NO ADMITIDOS | | VIV. | OFIC. | COM. | IND.ART. | BAR-REST. | EQUIP. | USO PUB. | HOT. | |
| | P.BAJA | • | \mathbf{O} | • | O | O | • | • | • | |
| | P. 1 ^a | O | • | • | \mathbf{C} | O | \mathbf{C} | • | • | |
| | P.ALTAS | O | O | O | • | • | O | O | • | |
| Conservar | ESTRUCTURA I | O STRANTE | | PATIO ESTRU | ICTURANTE | NTE • LOCALIZACI | | ON ESCALERA | | |
| RELACION | ZAGUAN PATIO | -ESCALERA | O | JERARQUIA [| DIMENSIONE | ES PLANTA | • | | | |
| JERARQUIA SECUENCIAS | UNIDAD PAR | CELARIA | | • | ALTURA | • | | | | |
| Modificar | ELIMINACION A | AÑADIDOS NO | ARMONI | СО | • | | | | | |
| | DIFICULTADES | TIPOL. PARA | USOS PR | ROPUESTOS | ELIMINACION AÑADIDOS NO ARMONICO | | | | | |
| | ACABADOS Y ANUNCIOS HIGIENIZACION (APERTURA DE PATIOS DE LUCES, ETC. | | | | | | | | • | |
| Reparar | ESTRUCTURA | CUBI | IERTA | FACHAD | 0A • A | CABADOS INTE | RIORES | • | | |
| | INSTALACIONE | S • OTRO | os | • | | | | | | |
| Otros | POSIBILIDAD A | MPLIACION AI | LTURA CO | ON E.D. | • | | | | | |
| | POSIBILIDAD A | MPLIACION O | CUPACIO | ON CON E.D | O | | | | | |
| | TRATAMIENTO | MEDIANERAS | | | • | | | | | |

| 1 DATOS GENERALES | Tipología Edificatoria |
|--|---|
| | Corrala Con Patio Estructur. |
| Situación ESPECERIAS, Nº 11 | Zaguán ☐ Con Galerías ☐ Sit. Escalera Patio ■ |
| | Inter . |
| | Densa Profunda (Pat.Traseros) |
| Propietario | En Esquina Otras |
| Uso Actual B Planta Baja A Planta Altas | 4 ELEMENTOS DE INTERES |
| Viv. Unif. 0 Adm. Publ. 0 Bar-Rest. 0 | Tipología |
| Viv. Pluf. A Adm. Priv. 0 Hotelero 0 | Organización Estructural |
| Museo 0 Comer. Gr. 0 Ind. Artes. 0 | Fachada |
| Espec. 0 Comer. Pq. B Ind. Media 0 | Patio Estructurante |
| Otros | Elementos Punturales: Portada Herrajes |
| NUMERO M2. UTILES | Cierros Columnas |
| VIVIENDAS 4 0 | Carpintería Patios |
| OFICINAS 0 0 | Solerías Otros |
| LOCALES 5 | |
| Régimen de Ocupación | 5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES. ESTADO CONSERVACION |
| Propiedad Alquiler | 1 |
| Otros | Estructura |
| 2 DESCRIPCION DE LA PARCELA | MUROS |
| T | F. Ladrillo Mamp. Concer. Mamp.Mix. Sillares Arco/Columna Otros |
| Trama Urbana | |
| S. XX S. XIX S. XVII | PORTICOS |
| S. XVII Anterior | Madera Metálico Hormigón Otros |
| Forma de la Parcela | FORJADOS |
| Regular Irregular | Madera Metálico O Hormigón O Otros |
| SUPERFICIE 484,00 | escalera |
| FACHADA 22,00 | Cubierta |
| PROFUND.MEDIA 22,00 | TIPO |
| 3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO | Inclinada Plana O Mixta O Otros O |
| Edad | MATERIALES |
| 1.950 | Teja Arabe T. Plana T. Vitrific. Otros |
| 1.800 | Fachada |
| Valor del Edificio | TEXTURA |
| | Enfoscada P Estucada ladrillo |
| Arquitect. ■ Urbanist. | Mamp.Conce mamp.Mix. Sillar |
| | Otros O |
| Superficie Edificada 642,00 | COLOR |
| Edificabilidad 1,31 | Blanco Crema Gris Otros |
| Ocupación 44,20 | ELEMENTOS |
| NO do Plortes | |
| Altura Nº de Plantas 3 Altura en M. 11 00 | Portada Mirador Balcón Merrajes Carpint. Cornisa Zócalo Anuncio |
| Altura en M. 11,00 | Otros O |
| SI ■ NO □ RUINA | ● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ● |
| _ | |


| 1 | Acabados Inter | riores | | | | | | CARPINT | ERIA | Otros | Otros | O Otros | 0 |
|---|--------------------------|------------|---|----------|---|---------|---|----------|-------|-------|-------|---------|---|
| | PAVIMENTO | Hidraul. | 0 | Cerámico | 0 | Mármol | 0 | Instalac | iones | i | | | |
| | | Madera | 0 | Terrazo | 0 | Otros | 0 | Otros | • | Otros | Otros | Otros | 0 |
| | PARAMENTOS VERTICALES | Pintado | 0 | Estucado | 0 | Otros | 0 | | | | | | |
| | TECHOS | Patio | 0 | muros | 0 | Escyeso | 0 | | | | | | |
| | | Artesonado | 0 | Bóveda | 0 | Otros | 0 | | | | | | |

NºEdificio: 699 Situacion: ESPECERIAS, № 11

OBSERVACIONES

Mal estado de conservación en general.

PLANOS Y FOTOS



PLANOS Y FOTOS



OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA

La tipología que las viviendas presentan, dependencias interiores sin interés, sin ventilación, lo cual puede cual puede complicar que se mantenga este uso.

RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA

Edificio entre medianerías de bajo y dos plantas de balcones con vanos adintelados dispuestos en cinco ejes de fachada. El bajo, sobre zócalo de piedra, presentan un cajeado horizontal y pilastras entre las que se abren vanos adintelados, que constituyen los bajos comerciales primitivos y sobre los que se abren ventanas de iluminación de medio punto cerradas por rejas de fundición.

El cuerpo superior se articula mediante un juego de impostas y pilastras cajeadas que apoyan sobre éstas. En la planta primera, y sobre un friso corrido, se abren balcones entre las pilastras, con vanos adintelados y rejas de fundición, de los que el central tiene mayor amplitud sobre sus dinteles una decoración de recuadros. En la planta superior, los balcones son antepechados. A través de la portada, con arco de medio punto y guarnecida, y mediante un zaguán, se accede a un patio poligonal al fondo, arranca la escalera, hoy sencilla, con una rejería de fundición muy trabajada.

El interés de este edificio, es también histórica, pues se levanta sobre el solar de las antiguas carnicerías de la ciudad. Conserva de esta primitiva construcción lápida de mármol, fechada en 1.614, restos de pinturas murales, y algunos escalones integrados en la escalera actual. Hay un proyecto de 1.847 del maestro de obras José Mapelli, que antecedió al actual, realizado por el arquitecto Cirilo Salinas.