


## ANEXO I. FOTOGRAFÍAS. ESTADO ACTUAL




ESTADO ACTUAL. VISTA SUR SOLAR 1



C/Chinchilla

Vista parcial de la medianera NORTE – solar 2 con edificio de vivienda.



C/ Chinchilla

Medianera Norte - solar 2

Vista parcial trasera edificios



c/ Chinchilla.

Vista NORTE con medianeras de edificios colindantes



c/ Chinchilla.

Vista SUR, vallado solar 1 y medianeras del Museo del VIDRIO




c/ Chinchilla.

Vista parcial de la medianera SUR – solar 2 con edificio de viviendas.



c/ Dos Aceras.

Vista parcial de la medianera NORTE - solar 2 medianera de edificio de viviendas con PB+2+A



c/ Dos Aceras.

Vista parcial de la medianera NORTE - solar 2 con edificio de viviendas con PB+2+A



c/ Dos Aceras.

Vista parcial de la calle. Conjunto de edificios viviendas colindantes con solar 2 -





c/ Dos Aceras.

Vista de conjunto de la calle, frente de fachada de solar 2

Edificio de Equipamiento municipal a la izda y conjunto de edificios de viviendas a la dcha del solar 2.



C/ Dos Aceras

Detalle de fachadas edificios colindantes por la izda. hasta c/ Guerrero.



C/ Dos Aceras

Vista completa de las fachadas edificios colindantes al solar hasta c/Alta.