



**TRABAJOS
EJECUTADOS EN BASE
AL “PLAN ANUAL DE
REVISIÓN DE RÍOS Y
ARROYOS EN EL T.M.
DE MÁLAGA 2022”**



El “*Plan anual 2022 de revisión de ríos y arroyos en el T.M. de Málaga*”, elaborado por el Servicio de Protección Civil del Ayto. de Málaga en 2022, indica los puntos de los ríos y arroyos donde es necesario actuar para reducir el riesgo de inundación.

El presente listado ha sido extraído literalmente de dicho Plan; y en él se recogen los trabajos ejecutados por la empresa adjudicataria para la conservación y limpieza de ríos y arroyos del término municipal en el segundo semestre 2022.

Se han realizado las 198 actuaciones indicadas a excepción de:

- Algunas actuaciones que ya habían sido realizadas previamente por propia iniciativa de los Distritos.
- Los trabajos de Obra Civil. Ya que no son competencia del Área de Servicios Operativos, Régimen Interno, Playas y Fiestas. Por lo que se solicita sean ejecutados a la mayor brevedad posible para evitar incidencias futuras.
- Puntos 66, 67, 76, 77, que se realizarán en primer semestre 2023.



CUENCA DEL RÍO GUADALHORCE



MARGEN DERECHA

ARROYO CIRIANO

Antes de la entrada a embovedado que se encuentra junto a la calle Tanzania se requiere limpieza. (FOTOS 1 y 2)

ARROYO BIENQUERIDO

Junto al puente que une el camino del puente del Rey y los portales del Peñon se requiere desbroce de juncos para aumentar la capacidad limitada por el estrangulamiento del cauce. (FOTO 3).

En su trazado antiguo y a la altura del cruce del camino del Puente del Rey se requiere despeje y desbroce, (FOTOS 4 y 5).

En el tramo lindante al noroeste de la pista del aeropuerto, se requiere igualmente despeje y desbroce del cauce, (FOTOS 6 y 7).

PLUVIALES AEROPUERTO-CHURRIANA

El pozo que existe junto al paseo Grice Hackinson necesita despeje y desbroce, (FOTOS 8).

ARROYO EL CAÑUELO

Antes del paso bajo la línea férrea de cercanías, necesita eliminación de acarros (FOTO 9).

El foso comprendido entre la línea férrea y el aparcamiento junto a la gasolinera de Plaza Mayor, necesita despeje y desbroce, (FOTO 10).

La zona junto al acceso al Parador Campo de Golf necesita limpieza y desbroce (FOTO 11).

ARROYO SAN JULIÁN

Después de su paso bajo la línea férrea de cercanías y de la calle Rimsky Korsakov, necesita desbroce en ambos ramales, (FOTOS 12 a 14).

PLUVIALES VILLA ROSA-GUADALMAR

Justo antes de la entrada al embovedado requiere desbroce, (FOTO 15).



MARGEN IZQUIERDA

ARROYO COSTILLA

El paso inferior bajo la calle de la trompa necesita despeje, (FOTO 16).

ARROYO MAQUEDA

El ramal que le entra por la izquierda y que discurre por calle Tobías necesita despeje y desbroce, (FOTOS 17 y 18).

Antes del paso bajo el camino de Cotilla requiere despeje y desbroce, así como la creación de balsa de decantación previa al encauzado, (FOTO 19).

El tramo encauzado que discurre paralelo a calle Cartaojal necesita desbroce de planta invasora, (FOTOS 20 y 21).

ARROYO DE CANTO

Aguas debajo de la calle Ronda del Norte requiere desbroce, (FOTO 22).

El tramo paralelo al Paseo de las Flores también necesita despeje del cauce (FOTOS 23 y 24).

ARROYO DE LA REBANADILLA

El tramo que discurre paralelo a la calle Fausto y colindante al parque necesita eliminación de maleza, (FOTOS 25 a 27).

ARROYO PILONES

Necesita obra de encauzamiento en su tramo final para evitar estrangulamiento del cauce (FOTO 28).

ARROYO SALINAS

En el cruce bajo el camino del Conde se requiere eliminación de acarros (FOTO 29).

RIO CAMPANILLAS

Los ojos más próximos a la margen derecha del puente de la ctra. A-7058 necesitan despeje, (FOTO 30).

El meandro que se encuentra aguas abajo de la barranca del Ciprés sigue necesitando obra civil de escollera de protección para evitar acarros de tierras del talud.

A la altura del paso de la línea del AVE requiere desbroce, (FOTO 31).



ARROYO EL CORTIJUELO

A su paso por la ctra. A7075 requiere despeje y desbroce tanto aguas arriba como aguas abajo, (FOTOS 32 y 33).

ARROYO PIEDRA HORADADA

El ramal paralelo al camino, necesita definición del cauce, (FOTO 34).

ARROYO CAPILLA

Justo antes de unirse al arroyo Piedra horadada, se requiere construcción de escollera para proteger el vial, así como adecuación del cauce, (FOTO 35).

ARROYO LA GLORIA

Estamos a la espera de que la Agencia del Agua defina el cauce ya que necesita obra de encauzado y drenaje bajo la A-7058 (FOTO 36).

ARROYO LA PERILLA

El ramal que discurre paralelo a la A-7058 necesita de despeje y desbroce en varios puntos (FOTOS 37 y 38).

ARROYO EL CERRADILLO

En la unión del ramal noreste con el cauce principal que se encuentra junto a la peña caballista, se requiere definición del cauce, (FOTO 39).

A su paso por la A-7058 el cauce principal requiere de obra civil que evite el vado, (FOTO 40).

ARROYO UÑAS DE GATO

Aguas abajo del puente se requiere despeje y desbroce del cauce, (FOTOS 41 y 42).

Aguas abajo del encauzado, se requiere despeje y desbroce, (FOTOS 43 y 44).

ARROYO COLMENAREJO

Antes de la entrada al embovedado necesita la creación de una balsa de decantación, (FOTO 45).

Se aprecian acopios de materiales en el cauce, (FOTO 46).

La canalización que discurre por la plaza Mirador es insuficiente, se requiere su ampliación.

El afluente que llega a calle Balandro, necesita captación y canalización hasta el cauce principal, (FOTO 47).



El tramo paralelo a la calle Tramo de unión, es muy insuficiente para el caudal que por el discurre, por lo que se requiere el encauzado de dicho tramo con sección suficiente, (FOTOS 48 y 49).

El cruce de la carretera A-7058 requiere limpieza, despeje y desbroce, así como ampliación del paso bajo la carretera,(FOTO 50).

ARROYO MAÑAS

Al final de la calle Bauxita antes del embovedado, tanto el decantador (FOTO 51), que requiere se le amplíe su capacidad, como el arenero (FOTO 52) que necesita vaciado de acarreos.

ARROYO OLIVEROS

Las entradas de embovedado de alguna de las cañadas necesitan limpieza, (FOTOS 53 a 54).

ARROYO FAMADESA

Junto a la Ctra. A-7076 se necesita la limpieza y despeje, (FOTOS 55 y 56).

ARROYO DE LAS YEGÜAS

Junto a su paso bajo la carretera A-7076 y aguas arriba necesita limpieza, despeje y desbroce (FOTOS 57 y 58).

ARROYO PRADO JURADO

Justo antes del cruce bajo la A-7076 necesita despeje y desbroce, (FOTOS 59 y 60).

Antes de su pasa bajo la A-7054 se requiere despeje y desbroce, (FOTO 61)

El ramal de Mercamálaga junto al camino cortijo Campanillas, necesita limpieza y desbroce, (FOTO 62).

ARROYO BOTICARIO

Justo antes de la entrada al embovedado bajo la A-7076 requiere limpieza del decantador y del arenero, así como despeje del ramal izquierdo, (FOTO 63).

Aguas abajo del punto anterior y ya a cielo abierto, requiere limpieza y desbroce, (FOTO 64).

En el tramo paralelo a la Central Logística de BP necesita despeje y desbroce haciendo especial mención en los pasos bajo viales,(FOTO 65).

ARROYO BUENAVISTA

La entrada a embovedado que hay al fondo del Parque Cementerio, necesita despeje y desbroce, (FOTO 66). No ejecutado.

Junto a la entrada de la Ciudad de los niños, se requiere despeje y desbroce, (FOTO 67). No ejecutado.



El tramo que se encuentra entre la A-7 y el polígono Trevenez tiene una drástica reducción del cauce, debido a la inconclusa obra de encauzado, se requiere se complete hasta su entronque con el canal de captación al sur de la línea de AVE ya que genera decantación de acarreos en el encauzado, (FOTOS 68 a 71).

Antes del paso bajo la calle de Fedra, necesita eliminación de acarreos, (FOTO 72).

En su encuentro con el arroyo Carambuco necesita despeje y desbroce, (FOTO 73).

CANAL RECOLECTOR

El brazo Oeste necesita despeje y desbroce (FOTO 74).

El tramo común final necesita despeje y desbroce, (FOTO 75).

ARROYO MERINO

A su paso por la barriada Los Asperones, requiere limpieza (FOTOS 76 Y 77). No ejecutado.

ARROYO SANTA CRUZ

Justo antes de la entrada al embovedado de calle Caleta de Vélez requiere desbroce, se recuerda que dicho embovedado tiene una sección insuficiente, se requiere su ampliación, (FOTO 78).

A su paso bajo el acceso a CLH y aledaños tanto aguas arriba como aguas abajo requiere despeje y desbroce, (FOTOS 79 y 80).

ARROYO ESPAÑA

Aguas arriba del paso bajo el camino que parte desde calle Fuente Alegre hacia los diseminados, necesita eliminación de acarreos. (FOTO 81).

ARROYO DE LA CULEBRA

El tramo entre la calle Poeta Ludovico Ariosto y calle Lucrecia necesita despeje y desbroce, así como protección de muros laterales. (FOTOS 82 y 83).

Se aprecia estrangulamiento del cauce y usan dicho cauce como estacionamiento de vehículos, así mismo necesita obra civil definitiva de encauzado o embovedado para evitar problemas de insalubridad pública e inundaciones (FOTO 84).

Se observan obras en la vivienda construida sobre el cauce que hay justo antes del encuentro con el arroyo de la Salud, (FOTO 85).

ARROYO FUENTE ALEGRE

Se requiere la eliminación de vallas en el cauce antes de su entrada a embovedado en calle Bartolomé de las casas que al parecer se usa para ganado equino. (FOTO 86).

El tramo aguas abajo del pasaje Herodoto, necesita despeje y desbroce, (FOTO 87).

Antes de la entrada al embovedado bajo la calle Fuente Alegre se requiere despeje y desbroce del cauce, (FOTO 88).

Antes del paso bajo la calle Fuente Alegre necesita despeje y desbroce, (FOTO 89).



ARROYO DE LA SALUD

Tanto el cauce principal como el ramal que le entra por su margen derecha junto a la calle Pitágoras, necesitan despeje y desbroce, (FOTO 90 y 91).

Antes de la entrada al encauzado se requiere creación de balsa de decantación, (FOTO 92).

Bajo el puente del pasaje Rocinante se requiere eliminación de acarreos, (FOTO 93).

En el encauzado paralelo a la calle Galaxia, se requiere la eliminación de vertidos varios y maleza del cauce, (FOTOS 94 a 97).

En el tramo comprendido entre calle Leandra y Avda. Lope de Rueda, se requiere el despeje y desbroce, así como la definición del cauce en algunos puntos, (FOTOS 98 y 99).

Aguas abajo de la Avda. Lope de Rueda se necesita un estudio urbanístico de la zona para evitar los vados, mientras tanto conviene su despeje y desbroce (FOTO 100).

El tramo paralelo a las calles Azalea y Nenufar requieren de despeje y desbroce, así como de reparación de cimentación de los muros del encauzado, en la foto 103 se aprecia un gran hundimiento, (FOTOS 101 a 104).

ARROYO LOS PRADOS

Antes de la entrada al embovedado junto a los talleres de ADIF se requiere desbroce, (FOTO 105).

ARROYO DE LAS CAÑAS

Antes del paso bajo la Avda. Dolores Rodríguez de Aragón requiere retirada de arribazones.(FOTO 106).

Una vez cruzado el Boulebard Louis Pasteur, necesita creación de escollera de protección en su margen derecha para evitar arrastres de acarreos. (FOTO 107).

Antes de su paso bajo la Avda. Jenofonte, requiere definición del cauce, (FOTO 108).

Antes del embovedado junto a la autovía A-357 se requiere la eliminación de acarreos, el despeje y desbroce, así como la creación de una balsa de decantación que evite la entrada de acarreos al encauzado, (FOTOS 109 y 110).

El tramo comprendido entre calle Bahía Blanca y la Avda. José Ortega y Gasset, necesita eliminación de acarreos, (FOTO 111).

Justo después del paso Bajo la calle Paquiro se observa cúmulo de acarreos, necesita despeje (FOTO 112).

Bajo el puente del AVE también se observan acarreos que hay que eliminar, (FOTO 113).

En el tramo anterior al puente de la ctra. Azucarera-Intelhorce se empiezan a acumular acarreos y arribazones, (FOTO 114).



ARROYO ALTAMIRA

La entrada antes de la Avda. María Victoria Atencia, necesita limpieza, (FOTO 115).

ARROYO ZAPATERO

El tramo paralelo a calle Rosamunda necesita despeje y desbroce, (FOTOS 116 y 117).

ARROYO LILLO

Justo antes de la entrada al embovedado se requiere despeje y desbroce, (FOTO 118).

ARROYO ROLDAN

El tramo paralelo a la Avda. María Zambrano necesita despeje y desbroce del cauce dejando foresta en los taludes o riberas, (FOTOS 119 y 120).

Se requiere el cerramiento del canal derecho en la entrada a embovedado que se encuentra junto a la Delegación de Tráfico, dado que no tiene salida en el otro extremo.

ARROYO TEATINOS

Continúa demolida la presa de gaviones, convendría su reconstrucción con otro método más fiable, ya que esta fue arrasada por una riada, (FOTO 121)

El tramo aguas arriba del antiguo acueducto requiere despeje y desbroce, (FOTO 122).

La Vaguada que le entra por el margen izquierdo, también necesita definición del cauce, despeje y desbroce, (FOTO 123).

ARROYO BIZCOCHERO

La entrada a embovedado que existe en la calle James Joyce necesita despeje y desbroce previo, (FOTO 124).

PLUVIALES MAINAKE

La salida del embovedado que se encuentra junto a la urbanización Sacaba y próximo a la orilla necesita despeje de arena, (FOTO 125).



CUENCA DEL RÍO GUADALMEDINA



ARROYO DEL CUARTO

Antes de su paso bajo la calle Tormes se aprecian escombros, cúmulo de tierras, enseres y basura, conviene su eliminación y definición del cauce. (FOTOS 1 y 2).

El paso inferior bajo calle Tormes es insuficiente, necesita ampliación, (FOTO 3).

En el tramo que discurre paralelo al camino de la corta se requiere eliminación de enseres y desbroce, (FOTO 3).

Justo en el encuentro con el arroyo de los Ángeles, se aprecia agujero en la losa de embovedado, (FOTO 4).

ARROYO LA MILAGROSA

La balsa de decantación necesita ser vaciada, (FOTO 5).

ARROYO LOS ÁNGELES

El tramo paralelo a la Avda. de las musas necesita limpieza, (FOTO 6).

A la altura del encuentro con el arroyo del cuarto, se aprecia maleza y árboles caídos, (FOTO 7).

Antes del embovedado necesita creación de balsa de decantación para evitar la entrada de acarreo a su interior, (FOTO 8).

ARROYO LA BURRA

Antes de la entrada a embovedado de la calle Pedro Gómez Sancho, requiere eliminación de enseres y acarreo de la balsa de decantación y arenero, (FOTO 9).

Aguas debajo de la Avda. Valle Inclán requiere limpieza y desbroce, (FOTO 10).

Justo antes de la entrada a embovedado que se encuentra en la calle Juan García Hortelano, requiere limpieza y desbroce, (FOTO 11).

ARROYO LA PALMA

A la altura del vado de calle la yesera necesita limpieza y desbroce, (FOTO 12).

Antes de la entrada a embovedado de la calle Virreina Alta hay vertidos necesita limpieza, (FOTO 13).

Aguas abajo a la altura de la calle Jabalón necesita eliminación de basura y maleza, (FOTO 14).

Aguas abajo de dicho punto y antes de la entrada de superficie se requiere limpieza y eliminación de enseres, (FOTO 15).



ARROYO BORODIN

Justo antes de la entrada a entubado necesita limpieza y eliminación de enseres, (FOTOS 16 y 17).

ARROYO LA VIRREINA

El puente de madera que se encuentra en el parque periurbano requiere despeje del cauce bajo este, (FOTO 18).

ARROYO MENDELIN

Antes de su paso bajo la autovía del Mediterráneo, necesita despeje y desbroce para facilitar las aguas menores, (FOTOS 19 y 20).

ARROYO LA TANA

El ramal que le entra por el margen derecho a la altura del Parque de la Concepción necesita despeje y desbroce justo antes del vial de acceso a la presa, (FOTO 21)

La entrada de embovedado junto a la gasolinera necesita despeje y desbroce, Revisar estado del embovedado y si lo requiere eliminar acarreo, (FOTO 22)

Se requiere el acondicionamiento del cauce a la altura de la Venta el Moral, la disminución del cauce indica la necesidad de obra civil (FOTOS 23 y 24).

ARROYO HONDO

El tramo encauzado paralelo al camino de Casabermeja, tiene un cúmulo de tierras pendiente de retirar, (FOTO 25).

ARROYO CAMBRONES

Justo antes de la entrada al embovedado que existe junto a la calle Marqués de Mantua se requiere limpieza y desbroce, (FOTO 26).

ARROYO QUINTANA

Se requiere desbroce de la balsa de decantación y limpieza justo antes de la entrada al embovedado, (FOTOS 27 y 28).

ARROYO ACEITEROS



A la altura del acueducto de San Telmo se requiere dragado de la balsa de decantación para evitar acarreo al embovedado, ya que en la última actuación no se le dio el calado suficiente para detener los acarreo, (FOTO 29).

ARROYO CEMENTERIO

La entrada a embovedado que existe junto al camino de los Almendrales, necesita despeje y desbroce, creando fosa previa de decantación, así mismo se requiere la reparación de la rejilla para evitar accidentes. (FOTO 30).

RIO GUADALMEDINA

Este año no ha sido inspeccionado dado que está sometido a actuación de recuperación del cauce natural.



CUENCA DE LA ZONA ESTE



ARROYO TASARA

Las ingerencias que hay próximas al túnel de Monte Dorado en Avda. Guerrero Strachan necesitan despeje, (FOTOS 1 y 2).

El foso también necesita desbroce, (FOTO3).

ARROYO TOQUERO

El puente de la calle República Argentina necesita despeje de acarreo, (FOTO 4).

ARROYO LA LONA

A su encuentro con la gasolinera del Mayorazgo necesita desbroce y limpieza, así como despeje de elementos en el cauce, (FOTOS de 5 a 7).

ARROYO DE LA CALETA

Aguas arriba del vado de la calle Ramos Carrión y en la margen izquierda se aprecia vertido de poda de jardín de un gran volumen, se requiere su eliminación, (FOTO 8).

El vado de la calle Ramos Carrión se usa de estacionamiento, necesita eliminación de acarreo y actuación urbanística que solucione el problema definitivamente, (FOTO 9).

El vado de la calle San Vicente de Paul se usa de estacionamiento, se requiere obra hidráulica que abarque ambos vados en dichas calles así como eliminación de acarreo en el eje del cauce, (FOTO 10).

El tramo entre los dos últimos puentes necesita despeje y desbroce definiendo el eje del cauce en cuna, (FOTO 11).

Los ojos del puente del paseo marítimo, necesitan eliminación de arena de playa, (FOTO 12).

ARROYO VARADERO

El embovedado bajo la calle Varadero está colmatado de acarreo, conviene su eliminación, (FOTO 13).

La desembocadura en la Playa de astilleros necesita eliminación de arenas de playa, (FOTO 14), convendría la construcción de escollera de protección del poniente.

ARROYO LOS PILONES

El tramo anterior a su unión con el arroyo el Polvorín, así como a su encuentro con este, necesita despeje y desbroce, (FOTOS 15 y 16).

El Embovedado final es insuficiente, (FOTO 17).



ARROYO EL POLVORÍN

Desde aguas arriba del puente de C/ Gabriel y Galán y hasta aguas abajo, necesita despeje y desbroce, (FOTOS 18 y 19).

ARROYO JABONEROS

El Puente Junto a la finca los Granados tiene los ojos semi-cerrados por acarreo, (FOTO 20). El meandro junto al Belén de la Mosca necesita despeje, desbroce y eliminación de vertidos, (FOTOS 21 y 22).

La presa que se encuentra bajo el viaducto, necesita vaciado de acarreo, (FOTO 23).

Aguas abajo de la presa bajo el viaducto de la A-7 se aprecia descarnado en la cimentación de Ataguía, convendría protección con relleno y escollera (FOTO 24).

Junto al punto anterior se observa árbol caído, conviene su eliminación, (FOTO 25).

Aguas arriba del puente de la calle Manuel del Palacio, se requiere despeje y desbroce del cauce central, (FOTO 26).

El puente de la calle Bolivia necesita eliminación de acarreo, (FOTO 27).

Necesita rampa de vertido final, para evitar la inundación hacia el paseo marítimo, (FOTO 28).

ARROYO EL PALO

La entrada antes del cruce de la calle José María Alfonso junto al túnel de la A-7 necesita despeje y desbroce, (FOTO 29).

Aguas abajo del túnel se necesita despeje, (FOTO 30).

Antes del paso bajo la calle Nicanor Zabaleta, se requiere despeje y desbroce, (FOTO 31)

La canalización que hay antes de la fuente de Leganitos, es insuficiente ante grandes crecidas, necesita de obra civil.

ARROYO WITEMBERG

El ramal que le entra por su margen izquierdo necesita vaciado de la balsa de decantación para evitar aportes de acarreo al encauzado, (FOTO 32).

Junto al puente peatonal se observa que ha vuelto a crecer maleza sobre detrito en el cauce conviene su limpieza, (FOTO 33).

ARROYO EL BARCO

Necesita despeje, desbroce y limpieza, (FOTO 34).

CAÑADA DEL BUHO

Necesita despeje, desbroce y limpieza, (FOTO 35).



ARROYO GALICA

El dique que hay junto a la ITV necesita vaciado de acarreos, (FOTO 36).

Los filtros que se encuentran aguas abajo de la autovía, necesitan eliminación de acarreos, (FOTOS 37 y 38).

El puente de la Avda. Salvador Allende, necesita eliminación de acarreos (FOTO 39).

En su desembocadura se requiere eliminación de arenas, (FOTO 40).

ARROYO LA POCARIA

Justo antes de la entrada al embovedado necesita eliminación de acarreos y desbroce del decantador, así como eliminación de acopios de materiales, (FOTOS 41 y 42).

ARROYO JARAZMÍN

La entrada a embovedado bajo calle Palometa necesita despeje y desbroce, (FOTO 43).