



**TRABAJOS
EJECUTADOS EN BASE
AL “PLAN ANUAL DE
REVISIÓN DE RÍOS Y
ARROYOS EN EL T.M.
DE MÁLAGA 2023”**



El “*Plan anual 2023 de revisión de ríos y arroyos en el T.M. de Málaga*”, elaborado por el Servicio de Protección Civil del Ayto. de Málaga en 2023, indica los puntos de los ríos y arroyos donde es necesario actuar para reducir el riesgo de inundación.

El presente listado ha sido extraído literalmente de dicho Plan; y en él se recogen los trabajos ejecutados por la empresa adjudicataria para la conservación y limpieza de ríos y arroyos del término municipal en el segundo semestre 2023.

Se han realizado las 259 actuaciones indicadas a excepción de:

- Algunas actuaciones que ya habían sido realizadas previamente por propia iniciativa de los Distritos.
- Los trabajos de Obra Civil. Ya que no son competencia del Área de Servicios Operativos, Régimen Interno, Playas y Fiestas. Por lo que se solicita sean ejecutados a la mayor brevedad posible para evitar incidencias futuras.

En el primer semestre de 2023 se realizaron los puntos 66, 67, 76, 77 de la Cuenca de Guadalhorce del Plan de 2022.



ARROYO DE CANTO.-

Aguas abajo de la calle Ronda del Norte requiere limpieza y desbroce, (FOTO 20).

A la altura de calle Abel, necesita eliminación de plantas y limos, (FOTO 21).

Antes de cruzar el camino de los Cantos necesita despeje y desbroce (FOTO 22).

ARROYO DE LAS MORAS.-

En el puente que cruza el camino de la Ronda del Norte, se requiere despeje y desbroce, (FOTO 23).

Aguas debajo del punto anterior y antes de su paso bajo la A-357 necesita eliminación de arribazones y definición del cauce, (FOTO 24).

ARROYO DE LA REBANADILLA.-

El tramo que discurre paralelo a la calle Fausto y colindante al parque necesita eliminación de maleza, (FOTOS 25 a 28).

El ramal que le entra por su margen derecha necesita eliminación de juncos, (FOTO 29).

El siguiente tramo hasta calle Eneas, necesita eliminación de planta invasora, (FOTOS 30 a 32).

Los puentes de las fincas que hay aguas abajo necesitan despeje y desbroce, (FOTOS 33 y 34).

Justo antes de su paso bajo la línea del AVE, necesita desbroce de juncos, (FOTO 35).

ARROYO PILONES.-

Justo cruzado el camino del Mallorquín necesita desbroce.

El tramo que discurre por la Avda. Alcalde Pedro Aparicio se requiere despeje y desbroce, (FOTOS 37 a 39).

Necesita obra de encauzamiento en su tramo final para evitar estrangulamiento del cauce (FOTO 40).

BARRANCAS DEL CIPRÉS.-

Justo antes de cruzar el camino de la Barranca necesita despeje y desbroce, (FOTO 41).

El tramo paralelo al mencionado camino y antes de su desembocadura necesita despeje y desbroce, (FOTOS 42 y 43).

ARROYO SALINAS.-

En el cruce bajo el camino del Conde se requiere eliminación de acarreo, tanto aguas arriba como debajo del paso (FOTO 44).

Aguas abajo necesita definición del cauce, (FOTO 45).



RIO CAMPANILLAS.-

Aguas arriba del vado del camino de Cupiana hay un vertido de mobiliario (FOTO 46).

El ojo izquierdo del puente de la A- 7054 necesita despeje y desbroce para dar mayor paso de aguas, (FOTO 47).

En el tramo aguas abajo del puente, se requiere eliminación de cañaveral central y restos de cortes de cañas, (FOTOS 48 y 49).

A la altura del camino del cortijo de Campanillas se aprecian vertidos, (FOTO 50).

ARROYO CAPILLA.-

El tramo que discurre entre la calle las Capillas y la calle 23 de mayo necesita despeje y desbroce, (FOTO 51).

Justo

antes de unirse al arroyo Piedra horadada, se requiere construcción de escollera para proteger el vial, así como adecuación del cauce, (FOTO 52).

ARROYO DEL CERRADO.-

El meandro que se encuentra junto al camino del arroyo Piedra Horadada, necesita desplazamiento de acarreo hacia el margen para proteger las raíces de los árboles que limitan el camino del cauce, (FOTO 53).

ARROYO LA ISLA.-

El paso bajo la carretera A-7058 necesita limpieza, (FOTO 54).

ARROYO LA GLORIA.-

Estamos a la espera de que la Agencia del Agua defina el cauce ya que necesita obra de encauzado y drenaje bajo la A-7058, mientras tanto lo que se puede definir como cauce actual se encuentra flanqueado por una valla, (FOTO 55).

ARROYO LA PERILLA.-

El ramal que discurre paralelo a la A-7058 necesita limpieza, (FOTO 56).

ARROYO LOS FLORIDOS.-

El tramo paralelo a la A-7058 y el que discurre paralelo a las casas necesita despeje y desbroce, (FOTOS 57 a 59).

El paso bajo la A-7058 se sigue usando para paso de canalizaciones, lo que impide la eliminación de maleza en dicho punto, (FOTO 60).



ARROYO UÑAS DE GATO.-

El ojo derecho del puente del camino de los Carrizos necesita ser despejado, (FOTO 61).

Aguas abajo del puente se requiere despeje y desbroce del cauce, (FOTO 62).

ARROYO COLMENAREJO.-

Este arroyo necesita de un estudio general de obra hidráulica.

El cruce de la carretera A-7058 requiere limpieza, despeje y desbroce, así como ampliación del paso bajo la carretera,(FOTOS 63 y 64).

ARROYO MAÑAS.-

Al final de la calle Bauxita antes del embovedado, tanto el decantador (FOTO 65), que requiere se le amplíe su capacidad, como el arenero (FOTO 66) que necesita vaciado de acarreo.

ARROYO OLIVEROS.-

Las entradas de embovedado de alguna de las cañadas necesitan limpieza, (FOTOS 67 a 69).

ARROYO DE LAS YEGÜAS.-

Junto a su paso bajo la carretera A-7076 y aguas arriba necesita limpieza, despeje y desbroce (FOTO 70).

ARROYO PRADO JURADO.-

Justo antes del cruce bajo la A-7076 necesita despeje y desbroce, (FOTO 71).

ARROYO BOTICARIO.-

Justo antes de la entrada al embovedado bajo la A-7076 requiere vaciado del decantador y del arenero, (FOTO 72).

Aguas abajo del punto anterior y ya a cielo abierto, en el tramo paralelo a la calle Mercadante, requiere despeje y desbroce, haciendo especial mención en los pasos bajo viales, (FOTOS 73 a 78).

El tramo encauzado junto a calle Prokofief necesita eliminación de juncos, (FOTO 79).

ARROYO BUENAVISTA.-

La entrada a embovedado que hay al fondo del Parque Cementerio, necesita despeje y desbroce, (FOTO 80).

Junto a la entrada de la Ciudad de los niños, se requiere despeje y desbroce, (FOTO 81).



El tramo que se encuentra entre la A-7 y el polígono Trevenez tiene una drástica reducción del cauce, debido a la inconclusa obra de encauzado, se requiere se complete hasta su entronque con el canal de captación al sur de la línea de AVE.

ARROYO CARAMBUCO.-

El tramo que discurre por el polígono industrial la Huertecilla necesita limpieza y desbroce, (FOTOS 82 a 84).

CANAL RECOLECTOR.-

El brazo Oeste necesita despeje y desbroce (FOTOS 85 y 86).

ARROYO MERINO.-

A su paso por la barriada Los Asperones, requiere limpieza (FOTOS 87 a 89).

ARROYO POCA PRINGUE.-

El paso bajo el camino de acceso a la planta de los Ruices necesita eliminación de RSU, enseres y maleza, tanto aguas arriba como aguas abajo, (FOTOS 90 y 91).

El tramo que discurre por la barriada los Asperones, necesita eliminación de RSU, enseres, desbroce y definición del cauce, (FOTOS 92 y 93).

ARROYO SAN JOSE DEL VISO.-

La entrada a embovedado que existe al oeste de la barriada, necesita despeje, desbroce y creación de balsa de decantación, (FOTO 94).

ARROYO SANTA CRUZ.-

El tramo que discurre paralelo a la línea del AVE en su lado norte, necesita despeje y desbroce, (FOTOS 95 y 96).

Justo antes de la entrada al embovedado de calle Caleta de Vélez requiere desbroce, se recuerda que dicho embovedado tiene una sección insuficiente, se requiere su ampliación, (FOTO 97).

A su paso bajo el acceso a CLH requiere despeje y desbroce, (FOTO 98).

ARROYO POLÍGONO GUADALHORCE.-

Antes del acceso a la estación logística de Adif-Amazon necesita limpieza y desbroce, (FOTO 99).

El tramo comprendido entre las calles Ciro Alegría y Concepción Arenal, necesita despeje y desbroce, (FOTO 100).



A su paso por la ctra. A7075 requiere despeje y desbroce tanto aguas arriba como aguas abajo, (FOTOS 101 y 102).

A su paso bajo el camino de Cupiana, necesita eliminación de vertidos de enseres, RSU, así como desbroce y eliminación de acarreo del paso, (FOTO 103).

ARROYO ESPAÑA.-

El tramo aguas abajo de la A- 7075, necesita reparación de los taludes, (FOTOS 104 y 105).

ARROYO DE LAS CAÑAS.-

El tramo que discurre al oeste de la urbanización de calle Caronte, necesita definición del cauce y eliminación de cañaveral del cauce, (FOTO 106).

También en esta zona y aguas abajo se aprecia derrumbe del talud de ribera ocasionado por un vertido de un registro de EMASA, se requiere su reparación para evitar arrastres, (FOTO 107).

Antes del paso bajo la Avda. Escritor Antonio Soler requiere retirada de árbol caído, despeje y desbroce de la zona, ya que es la confluencia de este arroyo con el de la Salud y los caudales ya son de cierta relevancia, (FOTO 108).

Una vez pasada dicha avda. requiere despeje y desbroce del cauce, (FOTO 109).

Antes de su paso bajo la calle Navarro Ledesma, necesita eliminación de cañas sueltas en su entorno, (FOTO 110).

Una vez cruzada la calle Navarro Ledesma, requiere despeje y desbroce, pues hay mucho cañaveral, (FOTO 111).

Antes del paso bajo la Avda. Dolores Rodríguez de Aragón requiere despeje y desbroce de cañaveral, (FOTO 112).

Una vez cruzado el Boulevard Louis Pasteur, necesita creación de escollera de protección en su margen derecha para evitar arrastres de acarreo.

Antes de su paso bajo la Avda. Jenofonte, requiere definición del cauce, ya que quedan restos de una antigua presa que hace que el agua se desvíe y lave la margen derecha, (FOTO 113).

Antes del embovedado junto a la autovía A-357 se requiere la eliminación de acarreo, el despeje y desbroce, así como la creación de una balsa de decantación que evite acarreo al encauzado, (FOTO 114).
la entrada de

El

tramo justo antes de recibir al arroyo Roldan necesita eliminación de maleza y acarreo, (FOTO 115).

Justo antes del paso Bajo la calle Paquiro se observa cúmulo de acarreo, necesita despeje (FOTO 116).



ARROYO DE LA CULEBRA.-

La entrada a embovedado que se encuentra junto a la calle Brezo, necesita eliminación de maleza circundante, (FOTO 117).

El tramo entre la calle Poeta Ludovico Ariosto y calle Lucrecia necesita despeje y desbroce, así como protección de muros laterales. (FOTOS 118 a 120).

Se aprecia estrangulamiento del cauce y usan dicho cauce como estacionamiento de vehículos, así mismo necesita obra civil definitiva de encauzado o embovedado para evitar problemas de insalubridad pública e inundaciones.

ARROYO FUENTE ALEGRE.-

El tramo aguas abajo del pasaje Herodoto, necesita despeje y desbroce, (FOTO 121).

Antes del paso bajo la calle Fuente Alegre necesita despeje y desbroce, (FOTO 122).

ARROYO OROZCO.-

El tramo junto a la calle Cometa necesita despeje y desbroce, (FOTOS 123 y 124).

ARROYO DE LA SALUD.-

El ramal que le entra por su margen derecha junto a la calle Pitágoras y antes de la calle Tiépolo, necesita despeje y desbroce, decir que se usa el cauce para mantener animales, (FOTOS 125 y 126).

El tramo comprendido entre el pasaje Clara Campoamor, y la calle Rocinante, necesita despeje y desbroce, así como definición del cauce, (FOTO 127).

Antes de la entrada al encauzado se requiere creación de balsa de decantación, (FOTO 128).

Aguas abajo de la Avda. Lope de Rueda se necesita un estudio urbanístico de la zona para evitar los vados, mientras tanto conviene su despeje y desbroce (FOTOS 1129 y 130).

El tramo paralelo a las calles Azalea y Nenufar requieren de despeje y desbroce, así como de reparación de cimentación de los muros del encauzado, (FOTOS 131 a 133).

ARROYO LOS MORALES.-

El tramo que se encuentra entre la calle Pedro Garfias y la gasolinera BP necesita despeje y desbroce, (FOTO 135).

ARROYO ALTAMIRA.-

La entrada antes de la Avda. María Victoria Atencia, necesita limpieza, (FOTO 136).

ARROYO ZAPATERO.-

El tramo entre la línea del metro y el Boulevard Luis Pasteur, necesita desbroce, (FOTO 137).



ARROYO LILLO.-

Justo antes de la entrada al embovedado de calle Medan requiere despeje y desbroce, (FOTO 138).

ARROYO TEATINOS.-

Continúa demolida la presa de gaviones, convendría su reconstrucción con otro método más fiable, ya que esta fue arrasada por una riada.

El antiguo acueducto limita el paso de las aguas en caso de una avenida, (FOTO 139).

Justo antes de entrar en embovedado bajo la Avda. Lope de Rueda, necesita despeje y desbroce, (FOTO 140).

ARROYO HAZA DE LA CRUZ.-

El tramo al suroeste del Martín Carpena necesita despeje y desbroce, (FOTOS 141 y 142).

6.2 CUENCA DEL RÍO GUADALMEDINA

ARROYO DEL CUARTO.-

Antes de su paso bajo la calle Tormes se aprecian, enseres y maleza, conviene su eliminación y definición del cauce. (FOTO 1).

El paso inferior bajo calle Tormes es insuficiente, necesita ampliación.

Una vez pasada dicha calle, necesita limpieza y eliminación de acarreo, (FOTO 2)

El entronque con el arroyo Tejares, requiere despeje y desbroce, (FOTO 3).

El tramo paralelo al camino de San Alberto necesita despeje y desbroce, (FOTO 4).

Aguas abajo conviene ahondar la balsa de decantación existente antes del trasvase, (FOTO 5).

La zona justo antes de la entrada del embovedado del trasvase requiere limpieza, (FOTO 6).

En el tramo que discurre paralelo al camino de la corta se requiere eliminación de enseres y desbroce, (FOTOS 7 a 9).

Justo antes del encuentro con el arroyo de los Ángeles, se aprecian derrumbes del embovedado, (FOTOS 10 y 11).

ARROYO LA MILAGROSA.-

La balsa de decantación necesita ser ampliada, (FOTO 12).

ARROYO LOS ÁNGELES.-

El tramo paralelo a la Avda. de las musas necesita limpieza, despeje y desbroce, (FOTO 13).



Antes del embovedado necesita creación de balsa de decantación para evitar la entrada de acarreo a su interior, (FOTO 14).

ARROYO LA BURRA.-

Antes de la entrada a embovedado de la calle Pedro Gómez Sancho, requiere eliminación de hojarasca del arenero, (FOTO 15).

El tramo desde la Avda. Valle Inclán y hasta la entrada de embovedado requiere limpieza y desbroce, (FOTOS 16 y 17).

ARROYO GODINO.-

Antes de la entrada a embovedado antes de la Avda. Valle Inclán, requiere creación de balsa de decantación para evitar aportes de acarreo al embovedado, (FOTO 18).

ARROYO LA PALMA.-

A la altura del vado del camino de la yesera, necesita eliminación de vertidos y desbroce, (FOTO 19).

Antes de la entrada a embovedado de la calle Virreina Alta hay vertidos necesita limpieza, (FOTO 20).

Aguas abajo a la altura de la calle Jabalón necesita eliminación de basura y maleza, (FOTO 21).

Aguas abajo de dicho punto y antes de la entrada de superficie se requiere limpieza y eliminación de enseres, (FOTO 22).

ARROYO BORODIN.-

Justo antes de la entrada a entubado necesita limpieza y eliminación de enseres, (FOTOS 23 y 24).

ARROYO LA VIRREINA.-

Justo antes de la entrada a embovedado necesita limpieza y desbroce, (FOTO 25).

ARROYO LA TANA.-

El tramo comprendido desde su paso bajo la A-45 y Hasta la venta del moral necesita ser despejado de enseres y maleza, (FOTOS 26 a 29).

Se requiere el acondicionamiento del cauce a la altura de la Venta el Moral, la disminución del cauce indica la necesidad de obra civil (FOTOS 30 y 31).

ARROYO LA HUERTA.-

La balsa que se encuentra entre la calle Borde Alegre y la calle Joaquín Quiles requiere limpieza, (FOTOS 32 y 33).



ARROYO CAMBRONES.-

Al final del rápido tras cruzar la autovía se aprecia arqueta rota se requiere su reparación., (FOTO 34).

Aguas arriba de la entrada de embovedado de la calle Marqués de Mantua se aprecian árboles muertos caídos sobre el cauce, (FOTO 35).

ARROYO ACEITEROS.-

A la altura del acueducto de San Telmo se requiere dragado de la balsa de decantación para evitar acarreo al embovedado, ya que en la última actuación no se le dio el calado suficiente, (FOTO 36).

La entrada al embovedado necesita limpieza, (FOTO 37).

ARROYO CEMENTERIO.-

La entrada a embovedado que existe junto al camino de los Almendrales, necesita crear fosa previa de decantación, (FOTO 38).

ARROYO EL CALVARIO.-

Necesita limpieza de la rejilla de filtro en la entrada de embovedado que se encuentra al final de la calle Amargura, (FOTO 39).

ARROYO GIBRALFARO.-

La entrada a embovedado que se encuentra en la calle San Lázaro a la altura de la calle del Agua necesita limpieza, (FOTO 40).

La entrada a embovedado que se encuentra junto a la calle Pinosol necesita balsa de decantación para evitar la entrada de acarreo, (FOTO 41).

RIO GUADALMEDINA.-

El tramo que no entró en el proyecto de recuperación del cauce natural, comprendido entre la desembocadura del arroyo de los Ángeles y el puente de la Aurora, requiere eliminación de vegetación invasora, así como de acarreo, necesita definición del cauce, (FOTOS 42 a 45).

6.3 CUENCA DE LA ZONA ESTE

ARROYO TASARA.-

La ingerencia que hay próximas al túnel de Monte Dorado en Avda. Guerrero Strachan necesita despeje, (FOTO 1).



ARROYO TOQUERO.-

El tramo aguas arriba del camino de los Almendrales necesita eliminación de vertidos, así como despeje y desbroce antes del embovedado, (FOTOS 2 a 4).

Aguas arriba del puente de la calle República Argentina requiere despeje y desbroce, así como eliminación de vertidos y acarreos, (FOTOS 5 a 7).

El puente de la calle República Argentina necesita despeje de acarreos, (FOTO 8).

Antes del puente de D. Wigfredo, necesita despeje y desbroce, (FOTO 9).

ARROYO EL MAYORAZGO.-

La entrada a embovedado se encuentra llena de cañas, (FOTO 10).

ARROYO DE LA CALETA.-

El tramo paralelo a la Avda. de las Caballerizas, necesita despeje y desbroce general, definiendo el cauce principal y respetando la vegetación de ribera, (FOTOS 11 a 14).

Antes del puente de Don Wigfredo necesita limpieza y definición del cauce, (FOTO 15).

Pasado dicho puente necesita definición del cauce y desbroce, (FOTO 16).

Aguas abajo del vado de la calle Ramos Carrión y en la margen izquierda se aprecia vertido de poda de jardín, se requiere su eliminación, (FOTO 17).

Antes del vado de la calle Ramos Carrión, necesita eliminación de acarreos y actuación urbanística que solucione el problema definitivamente, (FOTO 18).

El vado de la calle San Vicente de Paul se usa de estacionamiento, se requiere obra hidráulica que abarque ambos vados en dichas calles así como desbroce, (FOTO 19).

El tramo anterior al puente del paseo de Sancha necesita despeje y desbroce, (FOTO 20).

El tramo entre los dos últimos puentes necesita eliminación de acarreos, definiendo el eje del cauce en cuna, (FOTO 21).

Los ojos del puente del paseo marítimo, necesitan eliminación de arena de playa, (FOTO 22).

ARROYO DEL CAFÉ.-

La entrada a entubado que existe junto a la calle Federico Felini, necesita eliminación de acarreos y creación de balsa de decantación anterior, (FOTO 23)

En su desembocadura necesita despeje de arena y desbroce, (FOTOS 24 y 25).

ARROYO VARADERO.-

La entrada al embovedado necesita desbroce, (FOTO 26).



La desembocadura en la Playa de astilleros necesita eliminación de arenas de playa, (FOTO 27), convendría la construcción de escollera de protección del poniente.

ARROYO LOS PILONES.-

El tramo anterior a su unión con el arroyo el Polvorín, necesita despeje y desbroce con definición del cauce, (FOTO 28).

El Embovedado final es insuficiente.

ARROYO EL POLVORÍN.-

Desde aguas arriba del puente de C/ Gabriel y Galán y hasta aguas abajo, necesita despeje y desbroce, (FOTO 29).

ARROYO JABONEROS.-

El Puente Junto a la finca los Granados tiene los ojos semi-cerrados por acarrees, (FOTO 30).

Justo donde finaliza la calle José María Rodero, necesita despeje, desbroce y definición del cauce, (FOTO 31).

La presa que se encuentra bajo el viaducto, necesita un mayor vaciado de acarrees al ya practicado el año pasado, (FOTO 32).

Aguas abajo de la presa bajo el viaducto de la A-7 se aprecia descarnado en la cimentación de Ataguía, convendría protección con relleno y escollera.

La desembocadura del arroyo San Antón esta colmatada de cañaveral necesita su desbroce, (FOTO 33).

El tramo entre la calle Conde de las navas y Antonio Trueba, necesita eliminación de acareos y poda de vegetación, definiendo el centro del cauce, (FOTOS 34 a 36).

Antes del puente de la calle Bolivia necesita eliminación de acarrees, (FOTO 37)

Necesita rampa de vertido final, para evitar la inundación hacia el paseo marítimo, (FOTO 38).

ARROYO EL PALO.-

El paso bajo la calle Almendros necesita eliminación de acarrees, (FOTOS 39 y 40).

ARROYO EL PALO.-

Justo antes de la entrada al entubado de la fuente de Leganitos, requiere despeje y desbroce de especies invasoras, (FOTOS 41 y 42).

ARROYO WITEMBERG.-

Junto al puente peatonal se observa que está empezando a crecer maleza en el cauce conviene su limpieza, (FOTO 43).



ARROYO GALICA.-

El dique que hay junto a la ITV necesita un mayor vaciado de acarreo, (FOTO 44).

Aguas abajo se encuentra en su margen derecha un vertido de neumáticos (FOTO 45).

El cauce es usado de estacionamiento, se requiere la definición del cauce para impedir el acceso de vehículos a este, (FOTOS 46 y 47).

Antes del Puente de la calle Almería necesita eliminación de acarreo y definición del cauce, (FOTO 48).

El puente de la Avda. Salvador Allende, necesita eliminación de acarreo (FOTO 49).

En su desembocadura se requiere eliminación de arenas, (FOTO 50).

ARROYO LA POCARIA.-

Justo antes de la entrada al embovedado necesita eliminación de acarreo y desbroce, (FOTO 51).

ARROYO JARAZMÍN.-

En el núcleo de casa que se encuentra más al norte de la barriada se aprecian vertidos y maleza, conviene su eliminación, (FOTO 52).