



2017/10

ANEXO I. RESUMEN DE EQUIPOS QUE COMPONEN LAS INSTALACIONES.

	ARENISCA TETUAN	CALVO 5	CARRIL	CHURRUCA	COLONIA SANTA INES	DIVINA PASTORA	GARCIA GRANA R1-R2	GARCIA GRANA R3-R4	GARCIA GRANA R5	GOTA DE LECHE	HACIENDA CABELLO 56	HACIENDA CABELLO 61	HACIENDA CABELLO 84	HACIENDA CABELLO 92 FASE I	HACIENDA CABELLO 92 FASE II	HACIENDA CABELLO 112	JACINTO BENAVENTE	JARA 57	LOPEZ PINTO	MARISCAL	NUUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PLAZA DE LA JUDERÍA	ROSAL CARMESI	SAN FELIX DE CANTALICIO	SAN FELIPE NERI (ALTA)	SAN FELIPE NERI (PARRAS)	SOLIVA R1	SOLIVA R2	SOLIVA R6	SOLIVA R7A	SOLIVA R7B	SOLIVA R7C	SOLIVA R13 B	SOLIVA R13 C	VIRREINA BORODIN	VITAL AZA	YEDRA	ZAMORANO 21	ZAMORANO 68	TOTAL	
Extintor 6 kg efic. 27A-183B	2	4	22	3	61	12	56	97	32	22	24	29	32	31	45	38	24	1	25	18	7	5	25	5	14	17	30	51	64	47	29	31	14	87	8	3	4	1	994		
Extintor 2 Kg CO2					8	3	8			3	6	4	12			15	8		4	1							7	7				3		5							94
Extintor 5 Kg CO2		1	1						2											1	1			2				3	8	8	1	5		9		1			1	42	
Extintor ABC 25 Kg					2																																				2
Detectores					63		51	60	45	9	25	22	12	41	31	50			21	14	7		34	8			16	36	105	70	52	26	5	63							866
Detectores monóxido					16		12	16	7	6		6			4				6	6	4		7	2			9	7		10	12	16		17							163
Pulsadores					8		12	8	8	4	6	2		7	10	16			6	10	2		3				5	7	6	11	7	7	3	10							158
Sirenas interiores y exteriores					5		3	4	7	2	4	3	2	2	2	3			4	2	2		3	2			2	2	6	3	3	2	4	5							77
Boca de incendio equipada					8		8	8	4	2	4	3	5	3	5	7			2	2			3	2			5	4	6	6	6	4		8						105	
Central de incendios					1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	2					25	
Central de CO					1		1	1	1	1		1			1				1	1	1		1	1			1	1		1	1	1		2						19	
Grupo de presión					1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	2						23

Instituto Municipal de la Vivienda



ISO 9001 - 2008
Nº FS 554652