#### CATALOGO DE EDIFICIOS PROTEGIDOS

**ESTRUCTURA** 

INSTALACIONES O

TRATAMIENTO MEDIANERAS

Reparar

Otros

CUBIERTA

OTROS

O

POSIBILIDAD AMPLIACION ALTURA CON E.D.

POSIBILIDAD AMPLIACION OCUPACION CON E.D

O


0

FACHADA

O

O

O



ACABADOS INTERIORES

1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
CASAS DE CAMPOS, Nº 18	Zaguán Con Galerías Sit. Escalera Patio
C/ VENDEJA, № 17	Inter.
	Densa Profunda (Pat.Traseros)
Propietario	En Esquina Otras O
B Planta Baja A Planta Altas	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif. 0 Adm. Publ. B Bar-Rest. 0	Tipología
Viv. Pluf. A Adm. Priv. 0 Hotelero 0	Organización Estructural
Museo         0         Comer. Gr.         0         Ind. Artes.         0           Espec.         0         Comer. Pq.         0         Ind. Media         0	Fachada
Espec. 0 Comer. Pq. 0 Ind. Media 0 Otros	Patio Estructurante
Ollos	Elementos Punturales: Portada Herrajes
NUMERO M2. UTILES	Cierros Columnas
VIVIENDAS 5	Carpintería Patios
OFICINAS 4 0	Solerías 🔲 Otros
	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES.
Régimen de Ocupación	ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler	Estructura
Otros	MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	F. Ladrillo Mamp. Concer. Mamp.Mix.
Trama Urbana	Sillares O Arco/Columna O Otros
S. XX S. XVII	PORTICOS
S. XVII Anterior	Madera
Forma de la Parcela	FORJADOS
Regular Irregular	Madera Metálico Metálico O Hormigón Otros
SUPERFICIE 576,00	escalera
FACHADA 24,00	Cubierta
PROFUND.MEDIA 24,00	TIPO
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada O Plana O Mixta
	MATERIALES
1.950	Teja Arabe  T. Plana T. Vitrific. O Otros
	Fachada
1.800	TEXTURA
	Enfoscada P Estucada ladrillo
Arquitect. Urbanist. Ambient.  Histórico Cultural Otros	Mamp.Conce mamp.Mix. Sillar
Superficie Edificada 2.274,00	Otros
0.05	COLOR
Edificabilidad 3,95	Blanco O Crema O Gris O Otros
Ocupación 100,00	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas B3A	Portada O Mirador O Balcón O Herrajes O
Altura en M. 16,50	Carpint.   Cornisa Zócalo Anuncio
,	Otros O
SI NO RUINA	A ● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ●


Acabados Interiores								CARPIN	ΓERIA	Otros	Otros	O Otros	0
	PAVIMENTO	Hidraul.	0	Cerámico	0	Mármol	<b>©</b>	Instalac	iones				
		Madera	0	Terrazo	0	Otros	0	Otros	<b>O</b>	Otros	Otros	Otros	0
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	0	Estucado	0	Otros	0						
	TECHOS	Patio	0	muros	0	Escyeso	0						
		Artesonado	0	Bóveda	0	Otros	0						

 $N^{\circ} E dificio:$  42 Situacion: CASAS DE CAMPOS,  $N^{\circ}$  18 C/ VENDEJA,  $N^{\circ}$  17

#### **OBSERVACIONES**

Uso Actual: Bar-Rest. (B/A)-Planta Baja y Alta. La fachada tiene 24 m. tanto la fachada delantera como la trasera. La construcción da a dos calles paralelas.

#### **PLANOS Y FOTOS**



#### **PLANOS Y FOTOS**



## **OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA**

## **RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA**

Edificio entre medianerías con fachada a 2 calles. La fachada a C/ Vendeja con bajo y dos plantas separadas por impostas se articu entre pilastras disponiendo los huecos por parejas. El bajo, con zócalo de piedra, tiene ventanas empotradas y conserva el cajeado en las plantas superiores los balcones son antepechados guarnecidos por molduración geométrica, excepto en el tramo central con ventanas coronadas por cornisa sobre ménsulas. Esta fachada responde a un diseño de finales del XIX. La fachada a Casas de Car con un huecos más responde a comienzos del S. XX integrando elementos modernistas. Se articula entre pilastras laterales con bajo plantas de balcones separadas por impostas.

El bajo conserva el enlucido cajeado, zócalo y ventanas empotradas, balcones con guarnecidos geométricos en las dos primeras pla balcones antepechados en la tercera que se remata con volada cornisa.

La baranda de la escalera y el tirador del zaguán son también modernistas.