



#### 0.- PROPUESTA VIV. COM. IND.ART. BAR-REST. EQUIP. USO PUB. HOT. OFIC. USOS NO ADMITIDOS 0 O 0 O 0 O P.BAJA O 0 O 0 0 0 0 0 P. 1<sup>a</sup> 0 0 0 0 0 0 0 O P.ALTAS ESTRUCTURA PORTANTE PATIO ESTRUCTURANTE O LOCALIZACION ESCALERA Conservar 0 RELACION ZAGUAN PATIO-ESCALERA 0 JERARQUIA DIMENSIONES PLANTA JERARQUIA SECUENCIAS MIRADORES ACRISTALADOS 0 UNIDAD PARCELARIA ALTURA ELIMINACION AÑADIDOS NO ARMONICO Modificar O DIFICULTADES TIPOL. PARA USOS PROPUESTOS ELIMINACION AÑADIDOS NO ARMONICO 0 ACABADOS Y ANUNCIOS HIGIENIZACION (APERTURA DE PATIOS DE LUCES, ETC.) FACHADA ACABADOS INTERIORES **ESTRUCTURA** CUBIERTA O Reparar **INSTALACIONES OTROS** 0 Otros POSIBILIDAD AMPLIACION ALTURA CON E.D. 0 POSIBILIDAD AMPLIACION OCUPACION CON E.D O

O

TRATAMIENTO MEDIANERAS

1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
Situación VENDEJA, Nº 21	Zaguán Zaguán Sit. Escalera Patio
	Inter.
<u></u>	Densa Profunda (Pat.Traseros)
Propietario Dña. Mª José Jiménez	En Esquina Otras
Uso Actual  B Planta Baja A Planta Altas	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif. 0 Adm. Publ. 0 Bar-Rest. 0	Tipología 🔳
Viv. Pluf. A Adm. Priv. 0 Hotelero 0	Organización Estructural
Museo 0 Comer. Gr. 0 Ind. Artes. 0	Fachada
Espec. 0 Comer. Pq. 0 Ind. Media B	Patio Estructurante
Otros	Elementos Punturales: Portada Herrajes
NUMERO M2. UTILES	Cierros Columnas
VIVIENDAS 3 0	Carpintería Patios
OFICINAS 0 0 0 LOCALES 1 0	Solerías 🔲 Otros
	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES.
Régimen de Ocupación	ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler Otros	Estructura
	MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	F. Ladrillo Mamp. Concer. Mamp.Mix.
Trama Urbana	Sillares O Arco/Columna O Otros
S. XX S. XVII S. XVII	PORTICOS
S. XVII Anterior	Madera   Metálico   Hormigón   Otros
Forma de la Parcela	FORJADOS
Regular Irregular	Madera Metálico Mermigón Otros
SUPERFICIE 158,40	ESCALERA
FACHADA 13,20	Cubierta
PROFUND.MEDIA 12,00	TIPO
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada   Plana   Mixta   Otros
	MATERIALES
Edad	Teja Arabe T. Plana T.Vitrific. Otros
1.950	Fachada
1.800	TEXTURA
	Enfoscada P 🌀 Estucada 🔿 ladrillo
Arquitect. ☐ Urbanist. ■ Ambient. ☐  Histórico ☐ Cultural ☐ Otros ☐	Mamp.Conce mamp.Mix. Sillar
Superficie Edificada 563,60	Otros O
	COLOR
Lunicabilidad	Blanco O Crema
Ocupación 90,75	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas B3	Portada O Mirador O Balcón O Herrajes 🎯
Altura en M. 15,00	Carpint. O Cornisa O Zócalo O Anuncio
·	Otros O
SI NO RUINA	● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ●

Acabados Interiores								CARPINT	ERIA	Otros	Otros	O Otros	0
	PAVIMENTO	Hidraul.	•	Cerámico	0	Mármol	0	Instalaci	iones				
		Madera	0	Terrazo	0	Otros	0	Otros	0	Otros	Otros	Otros	0
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	0	Estucado	0	Otros	0						
	TECHOS	Patio	0	muros	•	Escyeso	0						
		Artesonado	0	Bóveda	0	Otros	0						

NºEdificio: 80 Situacion: VENDEJA, Nº 21


### **OBSERVACIONES**

Elementos de Interés: Otros: Molduras


Uniformidad colindantes.

- Es interesante el juego de huecos de fachada.

#### **PLANOS Y FOTOS**



### **PLANOS Y FOTOS**



### **OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA**

### **RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA**

Edificio entre medianerías con bajo y tres plantas de balcones con rejería de fundición, separados por impostas. Tiene bajo con zóca sencilla portada y en las plantas superiores alternan balcones sobre ménsulas y antepechados, excepto en el ático que son antepec Remata con cornisa decorada con rosetas. Todos los vanos son adintelados, guarnecidos con molduras y decoración de mascaron 1ª planta y vegetal en la segunda.

Las casas nº 23 y 25 presentan igual disposición.