



#### 0.- PROPUESTA USO PUB. VIV. COM. BAR-REST. EQUIP. HOT. OFIC. IND.ART. USOS NO ADMITIDOS 0 0 O P.BAJA 0 0 0 O P. 1<sup>a</sup> 0 0 0 O P.ALTAS ESTRUCTURA PORTANTE PATIO ESTRUCTURANTE O LOCALIZACION ESCALERA Conservar O RELACION ZAGUAN PATIO-ESCALERA 0 JERARQUIA DIMENSIONES PLANTA 0 JERARQUIA SECUENCIAS MIRADORES ACRISTALADOS 0 UNIDAD PARCELARIA 0 ALTURA 0 ELIMINACION AÑADIDOS NO ARMONICO Modificar O DIFICULTADES TIPOL. PARA USOS PROPUESTOS ELIMINACION AÑADIDOS NO ARMONICO 0 0 ACABADOS Y ANUNCIOS HIGIENIZACION (APERTURA DE PATIOS DE LUCES, ETC.) **ESTRUCTURA** O FACHADA O ACABADOS INTERIORES CUBIERTA Reparar INSTALACIONES O OTROS 0 Otros POSIBILIDAD AMPLIACION ALTURA CON E.D. O POSIBILIDAD AMPLIACION OCUPACION CON E.D O TRATAMIENTO MEDIANERAS O

1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
GOMEZ PALLETE, № 7	Zaguán Con Galerías Sit. Escalera Patio
	Inter. ☐  Densa ☐ Profunda (Pat.Traseros) ☐
Propietario	Densa Profunda (Pat.Traseros)  En Esquina Otras
	4 ELEMENTOS DE INTERES
D Finance Saja 77 Finance Saja 77	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif.         0         Adm. Publ.         0         Bar-Rest.         0           Viv. Pluf.         0         Adm. Priv.         0         Hotelero         0	Tipología
Museo 0 Comer. Gr. 0 Ind. Artes. 0	Organización Estructural
Espec. 0 Comer. Pq. 0 Ind. Media 0	Fachada
Otros 0	Patio Estructurante
NUMERO M2. UTILES	Elementos Punturales: Portada Herrajes Cierros Columnas
VIVIENDAS 0 0	Carpintería Patios
OFICINAS 0 0	Solerías Otros
LOCALES 0 0	- LI EMENTOS CONSTRUCTIVOS MATERIALES
Régimen de Ocupación	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES. ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler	Estructura
Otros	MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	F. Ladrillo Mamp. Concer. Mamp.Mix.
Trama Urbana	Sillares Arco/Columna Otros
S. XX	PORTICOS
S. XVII Anterior	Madera O Metálico O Hormigón O Otros
Forma de la Parcela	FORJADOS
Regular Irregular	Madera Metálico Hormigón Otros
SUPERFICIE 156,00	COONIEDA O
FACHADA 12,50	
PROFUND.MEDIA 12,50	Cubierta
1	Inclinada Plana Mixta Otros
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	
Edad	MATERIALES
1.950	Teja Arabe O T. Plana O T. Vitrific. O Otros
1.800	Fachada
Valor del Edificio	TEXTURA
Arquitect. Urbanist. Ambient.	Enfoscada P   Estucada O ladrillo O
Histórico Cultural Otros	Mamp.Conce mamp.Mix. Sillar
Superficie Edificada 735,00	Otros
Edificabilidad 4,71	COLOR
Ocupación 98,00	Blanco O Crema O Gris O Otros
90,00	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas 5	Portada   Mirador   Balcón   Herrajes
Altura en M. 17,00	Carpint. © Cornisa © Zócalo O Anuncio
	Otros
SI NO RUINA	● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ●

Acabados Interiores								CARPIN	ITERIA	Otros	O Otros	O Otros	0
	PAVIMENTO	Hidraul.	0	Cerámico	0	Mármol	0	Instala	ciones				
		Madera	0	Terrazo	0	Otros	0	Otros	0	Otros	Otros	Otros	0
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	0	Estucado	0	Otros	0						
	TECHOS	Patio	0	muros	0	Escyeso	0						
		Artesonado	0	Bóveda	0	Otros	0						

NºEdificio:		116	Situacion:		GOMEZ PALLETE, N	l <sup>o</sup> 7	
OBSERVACIO	ONES			l .			
Interior no visitad	lo.						
F	PLANOS Y FOTOS						
	5 .c .x			12,5m	М		
		Д2,5т М				12,5m М	
P	LANOS Y FOTOS						

## **OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA**

### **RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA**

Edificio entre medianerías con bajo, tres plantas y ático. El bajo, que engloba la 1ª planta a modo de entresuelo, se articula con pilastras cuyos capiteles, de ladrillo y azulejos, se empotran en decorada imposta, entre ellas se abre la portada con dintel acanalados y las ventanas de la planta entresuelo cuyos antepechos los forman rodillos horizontales de fundición.

Las otras dos plantas están definidas por la presencia en los ejes laterales de cierros acristalados de ladrillo y azulejos que diseña formas geométricas y cubiertos por guardapolvos de teja vidriada; entre ellos sencillas ventanas verticales con alféizar de ladrillo. Por encima de otra imposta más sencilla se alza una planta ático cuyas ventanas tienen monteras con grandes ménsulas de ladrillo y azulejo, que, a su vez, sostienen una cornisa del mismo material.