



#### 0.- PROPUESTA EQUIP. USO PUB. VIV. OFIC. COM. IND.ART. BAR-REST. HOT. USOS NO ADMITIDOS O 0 O 0 O 0 O P.BAJA 0 0 0 0 0 0 0 O P. 1<sup>a</sup> 0 0 0 0 0 0 0 O P.ALTAS ESTRUCTURA PORTANTE PATIO ESTRUCTURANTE O LOCALIZACION ESCALERA Conservar O O RELACION ZAGUAN PATIO-ESCALERA 0 JERARQUIA DIMENSIONES PLANTA 0 JERARQUIA SECUENCIAS MIRADORES ACRISTALADOS 0 UNIDAD PARCELARIA 0 ALTURA 0 ELIMINACION AÑADIDOS NO ARMONICO Modificar 0 DIFICULTADES TIPOL. PARA USOS PROPUESTOS ELIMINACION AÑADIDOS NO ARMONICO O ACABADOS Y ANUNCIOS HIGIENIZACION (APERTURA DE PATIOS DE LUCES, ETC.) **ESTRUCTURA** FACHADA ACABADOS INTERIORES CUBIERTA O Reparar INSTALACIONES O OTROS 0 Otros POSIBILIDAD AMPLIACION ALTURA CON E.D. O POSIBILIDAD AMPLIACION OCUPACION CON E.D O TRATAMIENTO MEDIANERAS O

1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
Situación CARRETERIA, Nº 15	Zaguán Con Galerías Sit. Escalera Patio
	Inter.
Propietario	Densa Profunda (Pat.Traseros)  En Esquina Otras
	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif.         A         Adm. Publ.         0         Bar-Rest.         0           Viv. Pluf.         0         Adm. Priv.         0         Hotelero         0	Tipología
Museo 0 Comer. Gr. 0 Ind. Artes. 0	Organización Estructural  Fachada
Espec. 0 Comer. Pq. B Ind. Media 0	Patio Estructurante
Otros 0	Elementos Punturales: Portada Herrajes
NUMERO M2. UTILES	Cierros Columnas
VIVIENDAS 3	Carpintería Patios
OFICINAS 0	Solerías Otros
LOCALES 2 0	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES.
Régimen de Ocupación	ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler	Estructura
Otros	MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	F. Ladrillo   Mamp. Concer.   Mamp.Mix.
Trama Urbana	Sillares Arco/Columna O Otros
S. XX S. S. XVII	PORTICOS
S. XVII Anterior	Madera Metálico O Hormigón O Otros
Forma de la Parcela	FORJADOS
Regular Irregular	Madera O Metálico O Hormigón O Otros
SUPERFICIE 300,00	ESCALERA
FACHADA 12,00	Cubierta
PROFUND.MEDIA 26,00	TIPO
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada   Plana   Mixta   Otros
Edad	MATERIALES
1.950 1.920 1.850	Teja Arabe O T. Plana O T. Vitrific. O Otros
1.800	Fachada
Valor del Edificio	TEXTURA
Arquitect. Urbanist. Ambient.	Enfoscada P   Estucada   Iadrillo
Histórico Cultural Otros	Mamp.Conce O mamp.Mix. O Sillar O
Superficie Edificada 625,00	Otros
Edificabilidad 2,10	COLOR
Ocupación 93,00	Blanco O Crema O Gris O Otros O
33,00	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas 4	Portada
Altura en M. 16,00	Carpint. Cornisa Zócalo Anuncio
	<u> </u>
SI NO RUINA	● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ●


1	Acabados Inter	iores						CARPIN	ΓERIA	Otros	Otros	C	<b>O</b> tros	0
	PAVIMENTO	Hidraul.	0	Cerámico	0	Mármol	<b>©</b>	Instalac	iones					
		Madera	Ō	Terrazo	0	Otros	0	Otros	0	Otros	Otros	0	Otros	0
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	0	Estucado	0	Otros	0							
	TECHOS	Patio	0	muros	0	Escyeso	0							
		Artesonado	0	Bóveda	0	Otros	0							

$N^{\circ}$ Edificio: 225 Situacion: CARRETERIA, N
--


### **OBSERVACIONES**

- Hemos visitado varias veces este edificio pero nunca nos ha abierto nadie.
- La fachada está en muy buen estado. Ha sufrido una reforma de hace poco tiempo.

#### **PLANOS Y FOTOS**



#### **PLANOS Y FOTOS**



## **OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA**

## **RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA**

Edificio entre medianeras con bajo y dos plantas distribuidas en 3 ejes. Bajo bien conservado con zócalo, un hueco comercial sin decoración y dos puertas adinteladas flanqueadas por pilastras en las que se apoya el dintel, de las cuales la central constituye la portada principal en la que destaca la cartela con la fecha 1.838. En las plantas superiores se abren balcones adintelados moldurados con rejería sencilla de barrotes de fundición y greca inferior y superior geométrica. Se articula verticalmente la fachada con pilastras blancas que abarcan las dos plantas (contrastando con el paramento) y los cierros del eje central. Se remata horizontalmente el edificio con elementos clásicos usados con gran libertad. Así aparece un entablamento dórico con friso de triglifos y metopas decorados con bucráneos y rosetas, coronado por cornisa apoyada en ménsulas. Por último aparece una azotea con balconada de hierro y pequeños pilares, tras la que aparece un cuerpo retranqueado. BIBLIOGRAFIA:

- Pastor: A. Doméstica, pág. 75.