INSTALACIONES O

TRATAMIENTO MEDIANERAS

Otros

OTROS

POSIBILIDAD AMPLIACION ALTURA CON E.D.


POSIBILIDAD AMPLIACION OCUPACION CON E.D

0

0

O

O



1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
Situación MARIBLANCA, № 15	Zaguán Con Galerías Sit. Escalera Patio
	Inter.
Provietorie	Densa Profunda (Pat.Traseros) En Esquina Otras
Propietario	
B Planta Baja A Planta Altas	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif. 0 Adm. Publ. 0 Bar-Rest. 0 Viv. Pluf. 0 Adm. Priv. 0 Hotelero. 0	Tipología
Viv. Pluf. 0 Adm. Priv. 0 Hotelero 0 Museo 0 Comer. Gr. 0 Ind. Artes. 0	Organización Estructural
Espec. 0 Comer. Pq. 0 Ind. Media 0	Fachada
Otros 0	Patio Estructurante
5.100	Elementos Punturales: Portada Herrajes
NUMERO M2. UTILES	Cierros Columnas
VIVIENDAS 0 0	Carpintería Patios
OFICINAS 0 0	Solerías
	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES.
Régimen de Ocupación	ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler	Estructura
Otros	MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	F. Ladrillo Mamp. Concer. Mamp.Mix.
Trama Urbana	Sillares O Arco/Columna O Otros
S. XX	PORTICOS
S. XVII Anterior	Madera O Metálico O Hormigón O Otros
Forma de la Parcela	FORJADOS
Regular Irregular	
SUPERFICIE 150,00	TOCALEDA -
FACHADA 7,00	
<u> </u>	Cubierta
PROFUND.MEDIA 25,00	TIPO
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada Plana Mixta Otros
Edad	MATERIALES
1.950	Teja Arabe 🎯 T. Plana 🔿 T.Vitrific. 🧿 Otros
1.800	Fachada
Valor del Edificio	TEXTURA
	Enfoscada P 🌀 Estucada 🔿 ladrillo
Arquitect.	Mamp.Conce mamp.Mix. Sillar
Superficie Edificada 426,00	Otros O
0.04	COLOR
Edificabilidad 2,84	Blanco O Crema O Gris O Otros O
Ocupación 94,66	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas B3	Portada Mirador @ Balcón @ Herrajes @
Altura Nº de Plantas B3 Altura en M. 13,00	Carpint.
15,50	Otros O
SI ■ NO □ RUINA	● MAL ● REGULAR ⑩ BIEN ●
	• •

Acabados Interiores								CARPIN	ITERIA	Otros	O Otros	O Otros	0
	PAVIMENTO	Hidraul.	0	Cerámico	0	Mármol	0	Instala	ciones				
		Madera	0	Terrazo	0	Otros	0	Otros	0	Otros	Otros	Otros	0
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	0	Estucado	0	Otros	0						
	TECHOS	Patio	0	muros	0	Escyeso	0						
		Artesonado	0	Bóveda	0	Otros	0						

NºEdificio:	255	Situacion:	MARIBLANCA, Nº 15	
OBSERVACIONES				
No se ha podido entrar.				
PLANOS	S Y FOTOS			
				1
PLANOS	Y FOTOS			_
1 4				
GCUSO	T 7 1			
1 1 1 1 1	VN S/M			

OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA

RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA

Edificio entre medianeras organizado en bajo y tres pisos con dos ejes de balcones. El bajo se ve alterado en el hueco comercial de la derecha pero conserva el zócalo y el paramento estriado que marca sobre la puerta de ingreso, con dintel ligeramente curvado, el despiece diagonal. Las impostas marcan horizontalmente las distintas plantas. Los balcones, apoyados en ménsulas, están moldurados y decoran el dintel con elementos florales simétricos con mayor resalte en el primer piso y disminuyendo su volumen con la altura. La rejería utilizada es sencilla con barrotes y círculos en la banda inferior. Se añaden cierros en las tres plantas marcando la verticalidad del eje derecho. Se remata el edificio con una cornisa.