

O

TRATAMIENTO MEDIANERAS

1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
Situación CAÑUELO SAN BERNARDO, № 3	Zaguán Zaguán Sit. Escalera Patio
	Inter.
	Densa Profunda (Pat.Traseros)
Propietario Sr. Ruiz Laquer Guerra	En Esquina Otras
Uso Actual  B Planta Baja A Planta Altas	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif. 0 Adm. Publ. 0 Bar-Rest. 0	Tipología
Viv. Pluf. A Adm. Priv. 0 Hotelero 0	Organización Estructural
Museo         0         Comer. Gr.         0         Ind. Artes.         0           Espec.         0         Comer. Pq.         0         Ind. Media         0	Fachada
	Patio Estructurante
Otros	Elementos Punturales: Portada Herrajes
NUMERO M2. UTILES	Cierros Columnas
VIVIENDAS 3 150	Carpintería Patios
OFICINAS 0 0	Solerías 🔲 Otros
Régimen de Ocupación	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES. ESTADO CONSERVACION
Propiedad  Alquiler	ESTADO CONSERVACION
Otros	Estructura
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	MUROS
	F. Ladrillo Mamp. Concer. Mamp.Mix.
Trama Urbana	Sillares Arco/Columna O Otros
S. XX S.XIX S. XVII	PORTICOS
S. XVII Anterior	Madera O Metálico O Hormigón O Otros
Forma de la Parcela	FORJADOS
Regular Irregular	Madera O Metálico O Hormigón @ Otros
SUPERFICIE 230,00	ESCALERA
FACHADA 14,00	Cubierta
PROFUND.MEDIA 20,00	TIPO
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada O Plana O Mixta O Otros O
Edad	MATERIALES
1.950	Teja Arabe O T. Plana O T. Vitrific. O Otros O
1.800	Fachada
Valor del Edificio	TEXTURA
Arquitect. Urbanist. Ambient.	Enfoscada P 💿 Estucada 🔿 ladrillo 🔿
Histórico Cultural Otros	Mamp.Conce O mamp.Mix. O Sillar O
Superficie Edificada 600,00	Otros
Edificabilidad 2,60	COLOR
	Blanco O Crema O Gris O Otros O
Ocupación 80,00	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas 3	Portada O Mirador O Balcón O Herrajes O
Altura en M. 9,00	Carpint. O Cornisa O Zócalo Anuncio
	Otros O
SI ■ NO □ RUINA	● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ●


Acabados Interiores								CARPINT	ERIA	Otros	Otros	O Otros	0
	PAVIMENTO	Hidraul.	0	Cerámico	0	Mármol	<b>©</b>	Instalac	iones				
		Madera	0	Terrazo	0	Otros	0	Otros	0	Otros	Otros	Otros	0
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	•	Estucado	0	Otros	0						
	TECHOS	Patio	0	muros	•	Escyeso	0						
		Artesonado	0	Bóveda	0	Otros	0						

NºEdificio: 301 Situacion: CAÑUELO SAN BERNARDO, № 3

### **OBSERVACIONES**

Buen estado general aunque no se ha podido acceder al interior de las viviendas.

## **PLANOS Y FOTOS**



### **PLANOS Y FOTOS**



## **OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA**

Por lo irregular del interior de la parcela y de las colindantes sería conveniente un estudio de rehabilitación conjunto que permita la higienización del interior de la manzana.

## **RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA**

Edificio entre medianeras, con bajo y dos plantas de grandes dimensiones en altura. Presenta fachada simétrica con tres huecos por planta, separadas éstas por línea de imposta discreta en la que apoyan el vuelo de los balcones de planta primera y segunda. En planta baja, zócalo discreto y paramento estucado; con portada central de hueco de grandes dimensiones, adintelado, con jamba y línea de cornisa sobre el dintel.

A ambos lados, ventanas enrejadas sin decoración.

En planta primera y segunda, tres huecos respectivamente adintelados sin enmarcar, con balcones de vuelo recto apoyado en piezas metálicas. Apoyan su vuelo en línea de cornisa o imposta.

La fachada se corona por cubierta de teja morisca y canalón visto. Planta irregular, con zaguán y tras él reja de forja por la que se accede al cuerpo de escaleras y patio. Este presenta carácter popular.