

1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
GRANADA, № 33	Zaguán Con Galerías Sit. Escalera Patio
	Densa Profunda (Pat.Traseros)
Propietario	En Esquina Otras
Uso Actual B Planta Baja A Planta Altas	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif. 0 Adm. Publ. 0 Bar-Rest. 0	Tipología 🗖
Viv. Pluf. A Adm. Priv. 0 Hotelero 0	Organización Estructural
Museo 0 Comer. Gr. 0 Ind. Artes. 0	Fachada
Espec. 0 Comer. Pq. B Ind. Media 0	Patio Estructurante
Otros 0	Elementos Punturales: Portada 📕 Herrajes
NUMERO M2. UTILES	Cierros Columnas
VIVIENDAS 4 125	Carpintería Patios
OFICINAS 0	Solerías Otros
LOCALES 2 125	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES.
Régimen de Ocupación	ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler	Estructura
Otros	MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	E Ladrilla
Trama Hebana	F. Ladrillo Mamp. Concer. Mamp.Mix. Sillares Arco/Columna Otros
Trama Urbana	
S. XX S. XVII S. XVII	PORTICOS
S. XVII Anterior	Madera Metálico O Hormigón O Otros
Forma de la Parcela	FORJADOS
Regular Irregular	Madera Metálico O Hormigón O Otros
SUPERFICIE 336,00	ESCALERA
FACHADA 42,00	Cubierta
PROFUND.MEDIA 15,00	TIPO
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada Plana Mixta O Otros
Edad	MATERIALES
1.950	Teja Arabe O T. Plana O T.Vitrific. O Otros
1.800	Fachada
Valor del Edificio	TEXTURA
Arquitect. Urbanist. Ambient.	Enfoscada P 🌀 Estucada 🔿 ladrillo
Histórico Cultural Otros	Mamp.Conce mamp.Mix. Sillar
Superficie Edificada 960,00	Otros
	COLOR
Edificabilidad 2,85	Blanco O Crema
Ocupación 100,00	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas 3	Portada
Altura en M. 11,00	Carpint.
11,50	Otros O
SI NO RUINA	● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ●

Acabados Interiores							CARPINT	ERIA	Otros	Otros	O Otros	0	
	PAVIMENTO	Hidraul.	0	Cerámico	0	Mármol	0	Instalaci	ones				
		Madera	0	Terrazo	0	Otros	0	Otros	0	Otros	Otros	Otros	0
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	0	Estucado	0	Otros	0						
	TECHOS	Patio	0	muros	0	Escyeso	0						
		Artesonado	0	Bóveda	0	Otros	0						

NºEdificio:		326	Situacion:	GRANADA, № 33			
OBSERVACIONES							
Elementos de Interés: Otros: Escalera, cubierta con bóveda y paramentos verticales estucados con decoración pintada.							
	PLANOS Y FOTOS	5					
	PLANOS Y FOTOS						

OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA

Restauración del zaguán, escalera y bóveda de gran interés por sus mármoles, estucados y pinturas. Reestudio de los baños comerciales.

RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA

Edificio con bajo y dos plantas de balcones con fachada a dos calles formando una ochava. El bajo está muy transformado respecto al proyecto original por la decoración de los locales comerciales: en él se abre la portada con arco muy rebajado y recercado de piedra moldurada, ampliándose en la parte superior hasta la base de los balcones, presentando clave resaltada y soleos en relieve en las enjutas.

Las dos plantas son muy regulares y armónicas, superadas por imposta de la que cuelga un festoneado, al igual que en la cornisa; se compone con balcones adintelados, con bella rejería de fundición, con montera decorada con abultados soleos y mensulillas laterales recogiendo una cornisa, presentando un tratamiento ligeramente diferenciado en las dos plantas.

El eje lateral y la ochava se resaltan mediante cierros de madera acristalados.

Es muy interesante el zaguán, que conserva el azulejo y fino estruco frente sus paredes, presentando la cubierta con bóveda crista con decoración pintada y florón de escayola central.

Un arco, sobre columnillas de mármol sobre altos pedestales y cartela en la clave con la fecha 1.871 y E.G. (Enrique Grana, primer propietario y constructor), separa de la zona de escaleras, también con paredes estucadas y pintura en el trasdós. Se conserva el proyecto inicial el edificio que concebido en tres plantas, aunque en el proceso de ejecución se pidió eliminar la 3ª

planta.

Este edificio, como toda la manzana, se alza sobre el solar del convento de S. Bernardo, demolido en 1.868

BIBLIOGRAFIA:

- Camacho: "S. Bernardo", 33

F.Mérida: CuervoR. Marín: Eclecticismo