



0 PROPUESTA											
USOS NO ADMITIDOS		VIV.	OFIC.	COM.	IND.ART.	BAR-REST.	EQUIP.	USO PUB.	HOT.		
	P.BAJA	\mathbf{O}	O	\mathbf{O}	O	O	O	•	\mathbf{O}		
	P. 1 ^a	\mathbf{O}	O	•	•	•	\mathbf{O}	•	\mathbf{O}		
	P.ALTAS	O	•	•	•	•	\mathbf{O}	•	O		
Conservar	ESTRUCTURA F	PORTANTI	E ●	PATIO ESTR	RUCTURANTE	O roo	CALIZACION	ESCALERA	•		
RELACION ZAGUAN PATIO-ESCALERA JERARQUIA DIMENSIONES PLANTA											
JERARQUIA SECUENCIAS	MIRADORES AC	oos •	UNIDAD PARCELARIA • ALTURA •								
Modificar	ELIMINACION A	ÑADIDOS	NO ARMONI	со	.o O						
	DIFICULTADES	TIPOL. PA	ARA USOS PE	ROPUESTOS	•	O ELIMINACION AÑADIDOS NO ARMONICO O					
	ACABADOS Y A	NUNCIOS	s •	HI	GIENIZACION	NIZACION (APERTURA DE PATIOS DE LUCES, ETC.)					
Reparar	ESTRUCTURA INSTALACIONE	•	CUBIERTA OTROS	O FACHA	ADA 🔾 A	CABADOS INTE	ERIORES	•			
Otros	POSIBILIDAD A	MPLIACIO	N ALTURA CO	ON E.D.	•						
	POSIBILIDAD A	MPLIACIO	N OCUPACIO	ON CON E.D	•						

 \mathbf{O}

TRATAMIENTO MEDIANERAS

1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
Situación CISTER, № 17	Zaguán Con Galerías Sit. Escalera Patio
	Densa Profunda (Pat.Traseros)
Propietario D. Manuel Atencia	En Esquina Otras
Uso Actual B Planta Baja A Planta Altas	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif. 0 Adm. Publ. 0 Bar-Rest. 0	Tipología 🗖
Viv. Pluf. 0 Adm. Priv. 0 Hotelero 0	Organización Estructural
Museo 0 Comer. Gr. 0 Ind. Artes. 0	Fachada
Espec. 0 Comer. Pq. 0 Ind. Media 0	Patio Estructurante
Otros 0	Elementos Punturales: Portada 📕 Herrajes
NUMERO M2. UTILES	Cierros Columnas
VIVIENDAS 8	Carpintería Patios
OFICINAS 2 80	Solerías Otros
LOCALES 3 60	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES.
Régimen de Ocupación	ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler	Estaveture
Otros	MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	
Towns Halans	F. Ladrillo Mamp. Concer. Mamp.Mix. Sillares Arco/Columna Otros
S. XX	Sillares
	M. I
S. XVII Anterior Forma de la Parcela	Madera O Metálico O Hormigón O Otros
Deguler - Irreguler -	FORJADOS
Regular Irregular	Madera Metálico Mermigón Otros
SUPERFICIE 180,00	ESCALERA
FACHADA 30,00	Cubierta
PROFUND.MEDIA 9,00	TIPO
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada O Plana O Mixta O Otros O
Edad	MATERIALES
1.950	Teja Arabe O T. Plana O T. Vitrific. O Otros
1.800	Fachada
Valor del Edificio	TEXTURA
Arquitect. Urbanist. Ambient.	Enfoscada P O Estucada O ladrillo O
Histórico Cultural Otros	Mamp.Conce O mamp.Mix. O Sillar O
Superficie Edificada 820,00	Otros
Edificabilidad 4,55	COLOR
Lamousmad	Blanco O Crema 🎯 Gris O Otros O
Ocupación 100,00	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas 5	Portada O Mirador O Balcón O Herrajes O
Altura en M. 15,00	Carpint. O Cornisa O Zócalo O Anuncio O
	Otros O
SI NO RUINA	● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ●

Acabados Interiores							CARPIN	TERIA	Otros	O Otros	O Otros	0	
	PAVIMENTO	Hidraul.	0	Cerámico	0	Mármol	•	Instalac	iones				
		Madera	0	Terrazo	0	Otros	0	Otros	O	Otros	Otros	Otros	0
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	©	Estucado	0	Otros	•						
	TECHOS	Patio	0	muros	•	Escyeso	0						
		Artesonado	0	Bóveda	0	Otros	0						

NºEdificio: 309 Situacion: CISTER, № 17

OBSERVACIONES


Elementos de Interés: Otros: Miradores y Revestimientos.

Cubierta: Materiales: Cerámica Paramentos Verticales: Otros: Mármol


Se conserva en general en un buen estado salvo pequeños problemas puntuales

En planta baja la pastelería no se adapta al carácter del edificio.

PLANOS Y FOTOS



PLANOS Y FOTOS



OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA

Se propone solo un mínimo mantenimiento del edificio, (repaso fachada y acabados, etc...) y la adecuación de la pastelería (Local P.Baja) al edificio.

RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA

Edificio con bajo, cuatro plantas y ático que forma la esquina con la calle de Alcazabilla.

Llama la atención en este edificio el movimiento de la fachada definitiva por cuerpos volados verticales, quizá evocando a la Alcazaba que se alza en frente, rasgo Historicista que también podemos apreciar en el diseño de arquerías del cuerpo superior y los placados de cerámica; el diseño de estos y el juego de volúmenes nos permite también conectar el edificio con el racionalismo y art-deco.

El edificio se compone con ventanas adinteladas con los cuerpos volados y arquillos en las últimas plantas destacando en el ático una galería abierta. Entre 2 volúmenes salientes frente a un patio exterior al que abren las terrazas y remata en una atractiva sobre poligonal. Bajo ese patio se encuentra la portada, adintelada, muy amplia tripartita mediante columnas cilíndricas de piedra, muy esbeltas. El zaguán, revestido de mármol gris, es poligonal irregular forma que resaltan las escaleras, la portada interior y las hornacinas que se abren en los muros laterales.

El local comercial ha dañado el diseño del paramento cajeado primitivo. BIBLIOGRAFIA:

- Guía
- Morente: E. Atencia
- Plano-Guía nº 107