

Otros

POSIBILIDAD AMPLIACION ALTURA CON E.D. POSIBILIDAD AMPLIACION OCUPACION CON E.D

TRATAMIENTO MEDIANERAS

O

0

1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
Situación PICADOR, № 4	Zaguán Con Galerías Sit. Escalera Patio
	Inter. ☐ Densa ☐ Profunda (Pat.Traseros) ■
Propietario	En Esquina Otras
Uso Actual B Planta Baja A Planta Altas	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif. 0 Adm. Publ. 0 Bar-Rest. A	
Viv. Pluf. 0 Adm. Priv. 0 Hotelero 0	Tipología
Museo 0 Comer. Gr. 0 Ind. Artes. 0	Organización Estructural
Espec. 0 Comer. Pq. 0 Ind. Media 0	Fachada Ll Patio Estructurante
Otros 0	Flomentee Directurales - Destado - Distance -
NUMERO M2. UTILES	Cierros Columnas
VIVIENDAS 0	Carpintería Patios
OFICINAS 0 0	Solerías Otros
LOCALES 1 0	F. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS MATERIALES
Régimen de Ocupación	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES. ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler	Estructura
Otros	MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	F. Ladrillo Mamp. Concer. Mamp.Mix.
Trama Urbana	Sillares O Arco/Columna O Otros
S. XX	PORTICOS
S. XVII Anterior	Madera
Forma de la Parcela	FORJADOS
Regular Irregular	Madera Metálico Metálico O Hormigón O Otros
SUPERFICIE 120,00	50011501
FACHADA 4,00	
PROFUND.MEDIA 100,00	Cubierta
	TIPO
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada O Plana O Mixta O Otros
Edad	MATERIALES
1.950	Teja Arabe T. Plana T. Vitrific.
1.800	Fachada
Valor del Edificio	TEXTURA
Arquitect. Urbanist. Ambient.	Enfoscada P Estucada O ladrillo O
Histórico Cultural Otros	Mamp.Conce O mamp.Mix. O Sillar O
Superficie Edificada 222,00	Otros
Edificabilidad 1,85	COLOR
	Blanco O Crema O Gris O Otros O
Ocupación 100,00	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas B1	Portada O Mirador O Balcón O Herrajes O
Altura en M. 8,00	Carpint. O Cornisa O Zócalo O Anuncio O
	Otros
SI NO RUINA	● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ●

Acabados Interiores								CARPIN	TERIA	Otros	Otros	O Otros	0
	PAVIMENTO	Hidraul.	0	Cerámico	•	Mármol	0	Instalac	iones				
		Madera	Ō	Terrazo	Ō	Otros	0	Otros	O	Otros	Otros	Otros	0
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	•	Estucado	0	Otros	0						
	TECHOS	Patio	0	muros	•	Escyeso	0						
		Artesonado	\mathbf{O}	Bóveda	\mathbf{O}	Otros	\mathbf{O}						

NºEdificio: 363 Situacion: PICADOR, Nº 4


OBSERVACIONES

Uso Actual: BAR-REST.: En plantas altas y baja (AB)

Ocupación: 100% y 85%

Elementos de interés: Otros: Composición Fachada

PLANOS Y FOTOS



PLANOS Y FOTOS



OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA

RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA

Construcción con escasa línea de fachada distribuida en bajo y un piso con huecos irregulares. Se abren dos puertas en el bajo con añadido de tejadillo, y un solo balcón arqueado en el principal al que se le han añadido elementos metálicos horizontales para formar un cierro. Ausencia de elementos decorativos.