

0 PROPUESTA										
USOS NO ADMITIDOS		VIV.	OFIC.	COM.	IND.ART.	BAR-REST.	EQUIP.	USO PUB.	НОТ.	
	P.BAJA	•	•	O	O	O	•	•	•	
	P. 1 <sup>a</sup>	O	•	•	•	•	•	•	•	
	P.ALTAS	•	•	•	•	•	•	•	•	
Conservar	ESTRUCTURA I	PORTANTE O		PATIO ESTRUCTURANTE		O roo	CALIZACION	N ESCALERA	O	
RELACION	ZAGUAN PATIO	-ESCALERA	O	JERARQUIA	DIMENSIONE	ES PLANTA	•			
JERARQUIA SECUENCIAS	UNIDAD PAR	RCELARIA		O	ALTURA	O				
Modificar	ELIMINACION A	AÑADIDOS NO	ARMONI	со	O					
	DIFICULTADES	TIPOL. PARA	USOS PI	ROPUESTOS	O	O ELIMINACION AÑADIDOS NO ARMONICO				
	ACABADOS Y A	ANUNCIOS	O	HIGIENIZACION (APERTURA DE PATIOS DE LUCES, ETC.)						
Reparar	ESTRUCTURA	O CUE	BIERTA	• FACHAI	DA • A	CABADOS INTI	ERIORES	•		
	INSTALACIONE	S O OTR	ROS	•						
Otros	Otros POSIBILIDAD AMPLIACION ALTURA CO									
	ON CON E.D	•								
	TRATAMIENTO	MEDIANERAS	;		•					

1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
BEATAS, № 1	Zaguán ☐ Sit. Escalera Patio ☐ Inter. ☐
	Dones Profunds (Pat Traceros)
Propietario	En Esquina Otras
Uso Actual  B Planta Baja A Planta Altas	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif. 0 Adm. Publ. 0 Bar-Rest. B	
Viv. Pluf. A Adm. Priv. 0 Hotelero 0	Tipología
Museo 0 Comer. Gr. 0 Ind. Artes. 0	Organización Estructural
Espec. 0 Comer. Pq. B Ind. Media 0	Fachada
Otros 0	Patio Estructurante  Elementos Punturales: Portada  Herrajes
NUMERO M2. UTILES	Cierros Columnas
VIVIENDAS 15 0	Carpintería Patios
OFICINAS 0 0	Solerías  Otros
LOCALES 5 0	
Régimen de Ocupación	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES. ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler	Estructura
Otros	MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	F. Ladrillo Mamp. Concer. Mamp.Mix.
Trama Urbana	Sillares O Arco/Columna O Otros O
S. XX	PORTICOS
S. XVII Anterior	Madera Metálico Metálico Mormigón Otros
Forma de la Parcela	FORJADOS
Regular Irregular	Madera Metálico Metálico O Hormigón O Otros
SUPERFICIE 410,00	50011501
FACHADA 34,00	
PROFUND.MEDIA 16,00	TIPO
10,70	L II L T Plus T NI L T Plus T
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada
Edad	MATERIALES
1.950 🔳 1.920 🔳 1.850	Teja Arabe T. Plana T. Vitrific.
1.800	Fachada
Valor del Edificio	TEXTURA
Arquitect. Urbanist. Ambient.	Enfoscada P   Estucada   Identification   Estucada
Histórico Cultural Otros	Mamp.Conce O mamp.Mix. O Sillar O
Superficie Edificada 1.435,00	Otros
Edificabilidad 3,50	COLOR
	Blanco O Crema 🌀 Gris O Otros O
Ocupación 88,00	ELEMENTOS
Altura Nº de Plantas B+3	Portada O Mirador @ Balcón O Herrajes @
Altura en M. 13,00	Carpint.
	Otros
SI NO RUINA	● MAL

Acabados Interiores							CARPIN	TERIA	Otros	Otros	O Otros	0	
	PAVIMENTO	Hidraul.	•	Cerámico	0	Mármol	•	Instalac	ciones				
		Madera	Ō	Terrazo	0	Otros	0	Otros	<b>O</b>	Otros	Otros	Otros	0
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	•	Estucado	0	Otros	0						
	TECHOS	Patio	0	muros	•	Escyeso	0						
		Artesonado	Ō	Bóveda	Ō	Otros	$\mathbf{O}$						


NºEdificio: 437 Situacion: BEATAS, Nº 1

# **OBSERVACIONES**

Elementos Constructivos: Cubierta: Otros: Solería cerámica.

La escalera une dos casas de distinta época que además se unificó en fachada.

### **PLANOS Y FOTOS**



### **PLANOS Y FOTOS**



### **OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA**

## **RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA**

Edificio con dos líneas de fachada amplias acordadas en esquina redondeada. Se distribuye en bajo, tres pisos y azotea. El bajo presenta huecos muy irregulares destinados a comercio; la puerta está rematada por un sencillo dintel. En los pisos superiores domina la horizontalidad sencilla y simplicidad decorativa; se juega con los materiales destacando el ladrillo visto que presenta un papel interesante en la base de las ventanas y entre ellas, uniendo los huecos que flanquean la curva del edificio o los que aparecen abiertos en la misma calle Beatas creando contraste en esta fachada excesivamente lisa. Donde cobra cierto movimiento la fachada es por la Plaza del Teatro con un cierro corrido de obra en el segundo piso que origina un balcón doble en el piso tercero. Se remata el edificio con cornisa; retranqueado aparece el pretil apilastrado de la azotea.