

0 PROPUESTA										
USOS NO ADMITIDOS	1	VIV.	OFIC.	COM.	IND.ART.	BAR-REST.	EQUIP.	USO PUB.	HOT.	
	P.BAJA	•	\mathbf{O}	O	O	O	•	•	\mathbf{O}	
	P. 1 ^a	O	O	O	O	•	•	O	\mathbf{C}	
	P.ALTAS	O	•	•	•	•	•	O	O	
Conservar	ESTRUCTURA I	ORTANTE O		PATIO ESTRI	JCTURANTE	JRANTE O LOG		ESCALERA	O	
RELACION	•									
JERARQUIA SECUENCIAS	MIRADORES AC	UNIDAD PAR	CELARIA		O	ALTURA	•			
Modificar	ELIMINACION A	ÑADIDOS NO	ARMONI	ICO	•					
	DIFICULTADES	TIPOL. PARA	USOS PI	ROPUESTOS	OPUESTOS O ELIMINACION AÑADIDOS NO ARMONI					
	ACABADOS Y A	ANUNCIOS	•	HIGIENIZACION (APERTURA DE PATIOS DE LUCES, ETC.)						
Reparar	ESTRUCTURA	● CUB	IERTA	FACHAI	DA • A	CABADOS INTE	RIORES	•		
•	INSTALACIONE	S • OTR	os	O						
Otros	POSIBILIDAD A	MPLIACION A	LTURA C	ON E.D.	•					
	POSIBILIDAD A	MPLIACION O	CUPACIO	N CON E.D						
	TRATAMIENTO	MEDIANERAS			\mathbf{O}					


1 DATOS GENERALES	Tipología Edificatoria
	Corrala Con Patio Estructur.
Situación PASAJE DE CHINITAS, Nº 10	Zaguán Zaguán Sit. Escalera Patio
	Inter.
	Densa Profunda (Pat.Traseros)
Propietario	En Esquina Otras
Uso Actual B Planta Baja A Planta Altas	4 ELEMENTOS DE INTERES
Viv. Unif. 0 Adm. Publ. 0 Bar-Rest. 0	Tipología
Viv. Pluf. A Adm. Priv. U Hotelero U Hotelero U O Comer. Gr. U Ind. Artes. U	Organización Estructural
Espec. 0 Comer. Pq. B Ind. Media 0	Fachada
Otros 0	Patio Estructurante
NUMERO M2. UTILES	Elementos Punturales: Portada Herrajes Cierros Columnas
VIVIENDAS 2 0	Cierros 🔲 Columnas 🔲 Carpintería 🗍 Patios 🗖
OFICINAS 0 0	Solerías Otros
LOCALES 2 0	5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, MATERIALES.
Régimen de Ocupación	ESTADO CONSERVACION
Propiedad Alquiler	Estructure
Otros	Estructura MUROS
2 DESCRIPCION DE LA PARCELA	E Lodrillo Momo Concor Momo Miy
Trama Urbana	
S. XX	Sillares O Arco/Columna O Otros O PORTICOS
S. XVII Anterior	Madan a Matiliar a Haminia a Otra
Forma de la Parcela	FORJADOS
Regular Irregular	
SUPERFICIE 183,30	
FACHADA 8,50	
PROFUND.MEDIA 19,50	TIPO
10,00	
3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO	Inclinada Plana O Mixta O Otros
Edad	MATERIALES
1.950	Teja Arabe T. Plana T. Vitrific. O Otros
1.800 1 .700 Anterior	Fachada
Valor del Edificio	TEXTURA
Arquitect. Urbanist. Ambient.	Enfoscada P
Histórico Cultural U Otros	
Superficie Edificada 499,90	COLOR
Edificabilidad 2,70	
Ocupación 90,00	Blanco O Crema
Nº de Plantas	Dadada - Minda - Dalaín - O Hamina
Altura	Carpint. Cornisa Zócalo Anuncio
Altura en M. 11,00	Otros O
SI ■ NO □ RUINA	● MAL ● REGULAR ⊚ BIEN ●

Acabados Interiores							CARPINT	ERIA	Otros	Otros	\circ	Otros	0	
	PAVIMENTO	Hidraul.	0	Cerámico	0	Mármol	0	Instalac	iones					
		Madera	Ō	Terrazo	0	Otros	0	Otros	0	Otros	Otros	0	Otros	0
	PARAMENTOS VERTICALES	Pintado	0	Estucado	0	Otros	0							
	TECHOS	Patio	0	muros	0	Escyeso	0							
		Artesonado	0	Bóveda	0	Otros	0							


 N° Edificio: PASAJE DE CHINITAS, N° 10

OBSERVACIONES

PLANOS Y FOTOS



PLANOS Y FOTOS



OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA

RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA

Edificio entre medianerías que forman parte del conjunto del Pasaje con planta de cruz griega construido sobre el antiguo convento de las Agustinas. Se ajusta a un diseño sencillo de bajo comercial con zócalo granulado y huecos adintelados más dos pisos de ventanas sin decoración distribuidos en tres ejes de gran regularidad y simetría. La ausencia de impostas entre pisos aumenta su verticalidad si bien el conjunto no está exento de monotonía.

BIBLIOGRAFIA:

Bejarano: Calles pag. 398,415Morales: S. XIX pág. 139R. Marín: Eclecticismo.

- Guía.