



Área de Sostenibilidad Medioambiental/Emasa

LA PLAYA DE EL DEDO REABRIÓ EL FIN DE SEMANA PARA USO DE LOS BAÑISTAS TRAS LOS ÓPTIMOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS AGUAS

Termina la reparación de la rotura del colector de aguas residuales a la altura del Arroyo Gálica, que motivó el cierre del tramo de playa entre Arroyo Gálica y el Tintero el pasado día 9 como medida de prevención

15/09/2020.- La playa de El Dedo ha quedado reabierta para el uso de los bañistas desde el pasado fin de semana, una vez que los operarios de la Empresa Municipal de Aguas finalizaron la reparación de la avería en la tubería de impulsión de aguas residuales a la altura de Arroyo Gálica, y tras los resultados de los análisis practicados a las aguas de baño.

La avería en el colector de impulsión hacia la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Peñón del Cuervo se produjo el pasado día 9 de septiembre, provocando una fuga de agua a la calle. Aunque la fuga de agua quedó subsanada a las pocas horas, fue necesario efectuar una parada de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Gálica (EBAR) para poder acometer la reparación completa de la avería. La parada de esta estación dio lugar al vertido al mar, motivo por el que, como medida de prevención, el Área de Playas determinó el cierre temporal del tramo entre Arroyo Gálica y El Tintero.

En cuanto a la avería, inmediatamente, y para minimizar el vertido al mar, se desviaron los caudales de todas las otras estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) de la zona este de la ciudad hacia la EDAR Guadalhorce, y se procedió al comienzo de los trabajos de reparación del tubo dañado.

El viernes 10 de septiembre por la noche, quedaron concluidos los trabajos de reparación de la tubería, y durante la mañana del lunes se llevaron a cabo las tareas auxiliares necesarias para devolver a la estación su estado normal de funcionamiento, quedando así resuelta la incidencia.

