


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	10-C2	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Merino	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE


OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE

SITUACION



AFECCIONES:

Cruce con c/ "acequia Labrador-carril los Chupos" mediante cajón.
Sección insuficiente tanto para T=10 años como para T=500 años.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierra con abundante vegetación
• n (ESTIMADO):	0.045



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Marco aguas abajo



F3
Marco aguas abajo




F4
Sección cauce aguas arriba

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	11-C2	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Merino	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE

SITUACION



AFECCIONES:

Injerencia arroyo Merino en arroyo Labrador.



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Intersección arroyo Merino con arroyo Labrador


DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierra con abundante vegetación
• n (ESTIMADO):	0.045


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	12-C1.8	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C1.8
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo La Salud	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE


OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL



SECCION DEL CAUCE



SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cajón aguas abajo



F2
Sección cauce aguas arriba arroyo Las Cañas



F3
Sección cauce aguas arriba arroyo La Salud

AFECCIONES:

Intersección arroyo Las Cañas con el arroyo La Salud. Cajón.
Sección suficiente tanto para T=10 años como para T=500 años

DESCRIPCION DEL CAUCE:



• GEOMETRIA:	Irregular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Tierra vegetal y arbustiva media
• n (ESTIMADO):	0.035 en cajón 0.045 en cauce

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	02-C1.8	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C1.8
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo La Salud	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

DIQUE

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



AFECCIONES:

Dique de gaviones

FOTOS DEL CAUCE



F1
Dique aguas arriba



F2
Dique aguas abajo



F3
Dique aguas arriba



F4
Dique aguas abajo

DESCRIPCION DEL CAUCE:



• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Vegetación arbustiva media-alta
• n (ESTIMADO):	0.045

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	03-C1.8	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C1.8
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo La Salud	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



AFECCIONES:

Cruce con camino.
Sección insuficiente tanto para T=10 años como para T=500 años

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Vegetación arbustiva media-alta
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce 0.035 en ODT.

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Obra de Fábrica aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo




F4
Obra de Fábrica aguas arriba

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	04-C1.8	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C1.8
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo La Salud	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

DIQUE

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



AFECCIONES:

Dique de gaviones

FOTOS DEL CAUCE



F1
Dique aguas arriba



F2
Dique aguas abajo

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Vegetación arbustiva media-alta
• n (ESTIMADO):	0.045