


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	11-C1.8	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C1.8
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo La Salud	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

ESTRUCTURA

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



AFECCIONES:

Cruce calle Puneago mediante estructura.
Sección suficiente tanto para T=10 años como para T=500 años

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Marco aguas arriba



F3
Marco aguas abajo



F4
Sección cauce aguas abajo


DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Hormigón a un lado del cauce Vegetación arbustiva media y tierra
• n (ESTIMADO):	0.045


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	12-C1.8	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C1.8
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo La Salud	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE


OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL



SECCION DEL CAUCE



SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cajón aguas abajo



F2
Sección cauce aguas arriba arroyo Las Cañas



F3
Sección cauce aguas arriba arroyo La Salud


AFECCIONES:

Intersección arroyo Las Cañas con el arroyo La Salud. Cajón.
Sección suficiente tanto para T=10 años como para T=500 años

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Irregular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Tierra vegetal y arbustiva media
• n (ESTIMADO):	0.035 en cajón 0.045 en cauce

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	04-1.6	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	1.6
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Pachurraco	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	



AFECCIONES:


Cruce con camino

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Cantos y vegetación arbustiva densa
• n (ESTIMADO):	0.045

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba arroyo Pachurraco



F2
Sección cauce aguas arriba arroyo las Cañas




F3
Sección cauce aguas abajo arroyo las Cañas

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	03-C1.6	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	1.6
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Pachurraco	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE

SITUACION



AFECCIONES:

Cruce con camino. El arroyo discurre paralelo al camino, recogido en una cuneta trapezoidal, hasta que se produce la separación de ambos y vuelve a recuperarse el cauce natural



F1
Sección cauce aguas arriba




F2
Sección cauce aguas abajo

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Cantos rodados y algo de vegetación
• n (ESTIMADO):	0.045

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	02-C1.6	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	1.6
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Pachurraco	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	



AFECCIONES:


Cruce con camino

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Rectangular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Guijarros y algo de vegetacion
• n (ESTIMADO):	0.045

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Intersección arroyo con camino



F3
Sección cauce aguas arriba


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	01-C1.6	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	1.6
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Pachurraco	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE

No se distingue debido al movimiento de tierras realizado

SITUACION



AFECCIONES:

Cruce con camino. Se está realizando un movimiento de tierras que produce la perdida del cauce natural del arroyo.

FOTOS DEL CAUCE



F1
Vista del paso transversal previsto para el arroyo en el camino realizado



F2
Seccion cauce aguas abajo

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	No se distingue debido al movimiento de tierras realizado
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	En tierras
• n (ESTIMADO):	0.045