


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	01-C1.4	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.4
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Torino	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE




FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba

SITUACION



AFECCIONES:

No se aprecian.


DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Irregular
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con vegetación de tipo arbustiva
• n (ESTIMADO):	0.045


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	02-C1.4	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.4
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Torino	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Sección cauce aguas abajo

AFECCIONES:

No se aprecian.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Irregular
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con vegetación de tipo arbustiva
• n (ESTIMADO):	0.045





F3
Camino

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	03-C1.4	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.4
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Torino	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	


CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



FOTOS DEL CAUCE

AFECCIONES:

Obra de paso en camino tipo tubo de hormigón (Ø600mm).
Sección insuficiente.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Irregular
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con vegetación arbustiva de tipo medio
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce 0.035 en ODT.



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Sección obra de drenaje aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo





F4
Sección obra de drenaje aguas abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	04-C1.4	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.4
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Torino	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	


CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



AFECCIONES:

Obra de paso en camino tubo de hormigón (Ø 600 mm).
Sección insuficiente.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Irregular
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con vegetación arbustiva de tipo medio
• n (ESTIMADO):	0.045

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección obra de drenaje aguas abajo




F3
Sección cauce aguas arriba



F4
Sección obra de drenaje aguas arriba

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	05-C1.4	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.4
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Torino	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

SITUACION



AFECCIONES:


Obra de drenaje tipo marco (en ejecución).

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Irregular
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con vegetación arbustiva de tipo medio
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Sección cauce aguas abajo




F3
Sección cauce aguas abajo



F4
Sección cauce aguas arriba

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	06-C1.4	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.4
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Torino	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

SITUACION



AFECCIONES:


No se aprecian.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Irregular
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras
• n (ESTIMADO):	0.045

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE




FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección cauce aguas abajo



F3
Vista lateral



F4
Sección cauce aguas arriba