


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	07-C1.4	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.4
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Torino	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

SITUACION



AFECCIONES:


No se aprecian.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Irregular
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con algo de vegetación
• n (ESTIMADO):	0.045

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo




F2
Sección cauce aguas arriba

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	08-C1.4	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.4
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Torino	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE




FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba

SITUACION



AFECCIONES:


Confluencia arroyos Jimena y Torino con arroyo de las Cañas.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con vegetación de tipo arbustiva
• n (ESTIMADO):	0.045

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	01-C1.4	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.4
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Jimena	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

SITUACION



AFECCIONES:


No se aprecian.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Irregular
• REVESTIMIENTO:	Tierras con vegetación arbustiva
• n (ESTIMADO):	0.045

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2



F3
Sección cauce aguas arriba


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	02-C1.4	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.4
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Jimena	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

SITUACION





AFECCIONES:

Obra de paso en camino con tubo de hormigón de 600mm de diametro. Sección insuficiente.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Irregular
• REVESTIMIENTO:	Tierras y vegetación arbustiva
• n (ESTIMADO):	0.045




FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección obra de drenaje transversal aguas abajo



F3
Sección cauce aguas arriba




F4
Sección obra de drenaje transversal aguas arriba

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	03-C1.4	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.4
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Jimena	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	


CROQUIS DEL CAUCE

MARCO

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



AFECCIONES:

Obra de drenaje transversal tipo marco de hormigón.

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección marco aguas abajo



F2
Sección marco aguas arriba



F3
Sección cauce aguas arriba

DESCRIPCION DEL CAUCE:


• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Irregular
• REVESTIMIENTO:	Tierras con vegetación arbustiva
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce 0.035 en ODT.

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	04-C1.4	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.4
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Jimena	TIPO:	PRINCIPAL SECUNDARIO	- X	


CROQUIS DEL CAUCE

MARCO

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



AFECCIONES:

O.D.T. tipo marco de hormigón.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con vegetación de tipo arbustiva
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce 0.035 en ODT.

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección marco aguas abajo



F3
Sección marco aguas arriba



F4