


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	05-C1.4	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.4
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Jimena	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE




FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba

SITUACION



AFECCIONES:

No se aprecian.


DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Irregular
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con vegetación arbustiva
• n (ESTIMADO):	0.045


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	01-C1.2	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Sin nombre	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

CROQUIS DEL CAUCE


MARCO



SECCION DEL CAUCE



SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Sección marco aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo



F4
Sección marco aguas abajo

AFECCIONES:

Marco de hormigón.


DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal.
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media.
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con vegetación arbustiva de tipo medio.
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce 0.035 en marco


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	02-C1.2	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Sin nombre	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

CROQUIS DEL CAUCE

MARCO



SECCION DEL CAUCE



SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección tubo aguas abajo



F3
Sección cauce aguas arriba



F4
Sección tubo aguas arriba

AFECCIONES:

Obra de drenaje transversal tipo tubo (Ø1000 H.A.)


DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con vegetación arbustiva de tipo medio
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce 0.035 en ODT.


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	03-C1.2	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Sin nombre	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL



SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección obra de drenaje transversal aguas abajo



F2
Sección obra de drenaje transversal aguas arriba

AFECCIONES:

Obra de drenaje transversal tipo tubo ($\varnothing 1200$ H.A.)

DESCRIPCION DEL CAUCE:



• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	
• n (ESTIMADO):	0.035 en ODT. 0.045 en cauce

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	04-C1.2	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Sin nombre	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

CROQUIS DEL CAUCE

MARCO

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección tubo aguas abajo



F3
balsa



F4
Sección tubo aguas arriba

AFECCIONES:

Obra de paso con tubería corrugada Ø 500 mm.
Sección insuficiente.


DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con vegetación arbustiva de tipo medio
• n (ESTIMADO):	0.045

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	05-C1.2	FECHA:	16-07-08	CUENCA:	C1.2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Sin nombre	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	


CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE

SITUACION



AFECCIONES:

No se aprecian.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Traopecial
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con vegetación arbustiva de tipo medio
• n (ESTIMADO):	0.045



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Cauce aguas arriba



F3
Camino