


<b>FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:</b>	06-C1.2	<b>FECHA:</b>	16-07-08	<b>CUENCA:</b>	C1.2
<b>NOMBRE DEL CAUCE:</b>	Arroyo Sin nombre	<b>TIPO:</b>	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

## CROQUIS DEL CAUCE

MARCO

SECCION DEL CAUCE



## SITUACION



## FOTOS DEL CAUCE



F1  
Sección cauce aguas abajo



F2  
Sección marco aguas abajo



F3  
Sección cauce aguas arriba



F4  
Sección marco aguas abajo

## AFECCIONES:

Obra de paso tipo marco de hormigón armado.

## DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Tierras
• n (ESTIMADO):	0.045

<b>FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:</b>	01-C1.1	<b>FECHA:</b>	17-01-08	<b>CUENCA:</b>	C1.1
<b>NOMBRE DEL CAUCE:</b>	Arroyo Las Cañas	<b>TIPO:</b>	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


## CROQUIS DEL CAUCE

DIQUE

SECCION DEL CAUCE



## SITUACION



## AFECCIONES:

Dique de mampostería.

## FOTOS DEL CAUCE



F1  
Sección cauce aguas arriba



F2  
Sección dique aguas arriba



F3  
Sección cauce aguas abajo


## DESCRIPCION DEL CAUCE:

◦ GEOMETRIA:	Trapezoidal
◦ REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
◦ REVESTIMIENTO:	Guijarros y vegetación arbustiva media
◦ n (ESTIMADO):	0.045


<b>FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:</b>	02-C1.1	<b>FECHA:</b>	17-01-08	<b>CUENCA:</b>	C1.1
<b>NOMBRE DEL CAUCE:</b>	Arroyo Las Cañas	<b>TIPO:</b>	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

**CROQUIS DEL CAUCE**


**OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL**



**SECCION DEL CAUCE**



**SITUACION**



**FOTOS DEL CAUCE**



F1  
Sección obra de drenaje aguas arriba



F2  
Sección cauce aguas arriba



F3  
Sección cauce aguas abajo



F4  
Sección obra de drenaje aguas abajo

**AFECCIONES:**

Cruce camino de tierra.  
Sección insuficiente tanto para T=10 como para T=500 años. Da a lugar a una sobreelevación indeseable de la lámina de agua

**DESCRIPCION DEL CAUCE:**


◦ GEOMETRIA:	Trapezoidal
◦ REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
◦ REVESTIMIENTO:	Vegetación arbustiva media
◦ n (ESTIMADO):	0.035 en obra de drenaje 0.045 en cauce

<b>FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:</b>	03-C1.1	<b>FECHA:</b>	17-01-08	<b>CUENCA:</b>	C1.1
<b>NOMBRE DEL CAUCE:</b>	Arroyo Las Cañas	<b>TIPO:</b>	PRINCIPAL SECUNDARIO	X -	


## CROQUIS DEL CAUCE

MARCO

SECCION DEL CAUCE



## SITUACION



## AFECCIONES:

Cruce calle Fuente Alegre mediante paso superior.  
Sección insuficiente para T=500 años debido a la sobreelevación de la lámina que tiene lugar aguas arriba de la ODT.

## DESCRIPCION DEL CAUCE:

◦ GEOMETRIA:	Trapezoidal
◦ REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media-Baja
◦ REVESTIMIENTO:	Vegetación arbustiva media y bloques de escollera
◦ n (ESTIMADO):	0.035 en marco de hormigón

## FOTOS DEL CAUCE



F1  
Sección cauce aguas arriba



F2  
Sección paso superior aguas arriba



F3  
Sección cauce aguas abajo




F4  
Sección paso superior aguas abajo

<b>FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:</b>	04-C1.1	<b>FECHA:</b>	17-01-08	<b>CUENCA:</b>	C1.1
<b>NOMBRE DEL CAUCE:</b>	Arroyo Las Cañas	<b>TIPO:</b>	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


## CROQUIS DEL CAUCE

### OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL




### SECCION DEL CAUCE


Aguas arriba



Aguas abajo



## SITUACION



## FOTOS DEL CAUCE



F1  
Sección cauce aguas arriba



F2  
Sección obra de drenaje aguas arriba

## AFECCIONES:

Cruce camino de tierra.  
Sección insuficiente tanto para T10 como para T500 años.

## DESCRIPCION DEL CAUCE:

◦ GEOMETRIA:	Trapezoidal
◦ REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media - Baja
◦ REVESTIMIENTO:	Vegetación arbustiva media
◦ n (ESTIMADO):	0.035 en ODT y en escollera 0.045 en cauce



F3  
Sección cauce aguas abajo




F4  
Sección obra de drenaje aguas abajo

<b>FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:</b>	05-C1.1	<b>FECHA:</b>	17-01-08	<b>CUENCA:</b>	C1.1
<b>NOMBRE DEL CAUCE:</b>	Arroyo Las Cañas	<b>TIPO:</b>	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


**CROQUIS DEL CAUCE**

DIQUE

SECCION DEL CAUCE



**SITUACION**



**AFECCIONES:**

Dique de mampostería.

**FOTOS DEL CAUCE**



F1  
Dique aguas arriba



F2  
Sección cauce aguas arriba



F3  
Sección cauce aguas abajo

**DESCRIPCION DEL CAUCE:**

◦ GEOMETRIA:	Trapezial
◦ REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media - Baja
◦ REVESTIMIENTO:	Vegetación arbustiva
◦ n (ESTIMADO):	0.045