


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	06-C1.1	FECHA:	17-01-08	CUENCA:	C1.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Las Cañas	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE

BOVEDA

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección bóveda aguas arriba



F2
Sección cauce aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo



F4
Sección bóveda aguas abajo

AFECCIONES:

Cruce Carretera C-3310 Málaga-Antequera mediante boveda.
Sección suficiente tanto para T=10 como para T=500 años

DESCRIPCION DEL CAUCE:

◦ GEOMETRIA:	Irregular
◦ REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
◦ REVESTIMIENTO:	Vegetación arbustiva y tierra
◦ n (ESTIMADO):	0.045 en cauce 0.035 en obra de paso

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	07-C1.3	FECHA:	17-01-08	CUENCA:	C1.3
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Las Cañas	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

DIQUE

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



AFECCIONES:

Dique de mampostería.

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Dique aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo



F4
Dique aguas abajo

DESCRIPCION DEL CAUCE:


◦ GEOMETRIA:	Irregular
◦ REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
◦ REVESTIMIENTO:	Vegetación arbustiva
◦ n (ESTIMADO):	0.045

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	08-C1.3	FECHA:	17-01-08	CUENCA:	C1.3
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Las Cañas	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

DIQUE

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



AFECCIONES:

Dique de mamposteria.

FOTOS DEL CAUCE



F1
Dique aguas abajo



F2
Sección cauce aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo




F4
Dique aguas arriba

DESCRIPCION DEL CAUCE:

◦ GEOMETRIA:	Irregular
◦ REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
◦ REVESTIMIENTO:	Vegetación y roca viva
◦ n (ESTIMADO):	0.045

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	09-C1.7	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C1.7
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Las Cañas	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

SITUACION




AFECCIONES:

Intersección arroyo de Las Cañas con camino

DESCRIPCION DEL CAUCE:

◦ GEOMETRIA:	Trapezoidal
◦ REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
◦ REVESTIMIENTO:	Vegetación arbustiva y tierras - gravas
◦ n (ESTIMADO):	0.045

CROQUIS DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Sección cauce aguas abajo




F3
Drenaje urbanización en construcción

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	10-C1.7	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C1.7
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Las Cañas	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Sección cauce aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo



F4
Sección cauce aguas abajo

AFECCIONES:

No se aprecian afecciones de importancia.

DESCRIPCION DEL CAUCE:


◦ GEOMETRIA:	Trapezoidal
◦ REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media - Baja
◦ REVESTIMIENTO:	Vegetación arbustiva alta y tierras - gravas
◦ n (ESTIMADO):	0.045

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	11-C1.9	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C1.9
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Las Cañas	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



AFECCIONES:

Cruce carretera urbanización en obra mediante cajón.
Sección insuficiente para T=500 años.

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Marco aguas arriba

DESCRIPCION DEL CAUCE:

◦ GEOMETRIA:	Trapecial
◦ REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
◦ REVESTIMIENTO:	Tierra aguas arriba Escollera aguas abajo
◦ n (ESTIMADO):	0.035 en escollera



F3
Marco aguas abajo



F4
Sección cauce aguas abajo