


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:		01-C7	FECHA:	19-11-08	CUENCA:	C7
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Jarazmin*		TIPO:	PRINCIPAL		-
				SECUNDARIO		X




AFECCIONES:

ODT tipo pontón realizada en mampostería.
La sección es insuficiente para el caudal correspondiente a 500 años.


DESCRIPCION DEL CAUCE:	
• GEOMETRIA:	Trapezial.
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Irregular.
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con abundante vegetación.
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce / 0.035 en ODT. (Por estar revestida de mampostería)

CROQUIS DEL CAUCE

ODT TIPO PONTÓN



SECCION DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Sección bóveda aguas arriba




F3
Seccion cauce aguas abajo



F4
Sección bóveda aguas abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:		02-C7	FECHA:	19-11-08	CUENCA:	C7
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Jarazmin*		TIPO:	PRINCIPAL		-
				SECUNDARIO		X



AFECCIONES:



La sección es insuficiente para el caudal correspondiente a 500 años.

DESCRIPCION DEL CAUCE:	
• GEOMETRIA:	Trapezial
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Irregular
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con abundante vegetación
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce / 0.035 en ODT. (Debido a su estado).

CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE

SECCION DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección obra de drenaje aguas abajo




F2
Sección cauce aguas abajo



F3
Obra de drenaje de la carretera que desemboca en el arroyo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:		03-C7	FECHA:	19-11-08	CUENCA:	C7
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Jarazmin*		TIPO:	PRINCIPAL		-
				SECUNDARIO		X




AFECCIONES:

ODT tipo pontón realizado en mampostería.
La sección es insuficiente para el caudal correspondiente a 500 años.


DESCRIPCION DEL CAUCE:	
• GEOMETRIA:	Trapezial
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Irregular
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con abundante vegetación
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce / 0.035 en ODT. (Por estar revestida de mampostería)

CROQUIS DEL CAUCE


ODT TIPO PANTON



SECCION DEL CAUCE



ODT AGUAS ABAJO EN CAUCE
AGUAS ARRIBA



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección bóveda aguas abajo




F3
Sección cauce aguas arriba



F4
Sección bóveda aguas arriba

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:		04-C7	FECHA:	19-11-08	CUENCA:	C7
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Jarazmin*		TIPO:	PRINCIPAL		-
				SECUNDARIO		X




AFECCIONES:

ODT tubería de Ø 2.00m en cruce con autovía.
La sección es Suficiente para el caudal correspondiente a 500 años y a 10 años


DESCRIPCION DEL CAUCE:	
• GEOMETRIA:	Trapezial
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Irregular
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con abundante vegetación
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce / 0.035 en ODT (Debido a su estado)

CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE



SECCION DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE



F1
Arquete de salida de la autovia



F2
Sección obra de drenaje bajo autovía aguas abajo



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección obra de drenaje bajo autovía aguas arriba