


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	02-C8	FECHA:	13-11-08	CUENCA:	C8
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Cañada de la Calera	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE

SITUACION



AFECCIONES:

No se aprecian.



F1
Sección cauce aguas arriba



F2




F1
Sección cauce aguas abajo

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con abundante vegetación
• n (ESTIMADO):	0.045

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	01-C8	FECHA:	13-11-08	CUENCA:	C8
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Cañada de la Calera	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE

SITUACION



AFECCIONES:

No se aprecian.



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Sección cauce aguas abajo


• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con abundante vegetación
• n (ESTIMADO):	0.045

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	01-C7	FECHA:	14-02-08	CUENCA:	C7
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Cañuelo	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE

PASO SUPERIOR

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



AFECCIONES:

Cruce con camino de tierra mediante paso superior en encauzamiento

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección paso superior aguas abajo
(Sección cauce aguas arriba embovedado)



• GEOMETRIA:	Rectangular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Hormigón
• n (ESTIMADO):	0.025 en encauzamiento 0.035 en O.D.T.

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	02-C7	FECHA:	14-02-08	CUENCA:	C7
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Cañuelo	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE

CAJON

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



AFECCIONES:

Cruce con vial de acceso a centro comercial Ikea mediante cajón unicelular

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Sección cajón aguas arriba




F3
Sección cauce aguas abajo
(Estrechamiento por intersección de arroyo)



F4
Sección cajón aguas abajo

• GEOMETRIA:	Rectangular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Hormigón
• n (ESTIMADO):	0.025 en encauzamiento 0.035 en ODT.

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	03-C7	FECHA:	14-02-08	CUENCA:	C7
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Cañuelo	TIPO:	PRINCIPAL SECUNDARIO	X -	




AFECCIONES:

Cruce con vial de acceso a centro comercial Ikea mediante cajón bicelular

• GEOMETRIA:	Rectangular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Hormigón
• n (ESTIMADO):	0.025 en encauzamiento 0.035 en ODT.


CROQUIS DEL CAUCE

CAJON




SECCION DEL CAUCE

Aguas arriba



Aguas abajo



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cajón aguas arriba



F2
Sección cauce aguas arriba
(Ensamamiento de 4 a 8m)



F3
Sección cauce aguas abajo





F4
Sección cajón aguas abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	04-C7	FECHA:	14-02-08	CUENCA:	C7
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Cañuelo	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE

PASO SUPERIOR

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



AFECCIONES:

Cruce con ferrocarril mediante paso superior

• GEOMETRIA:	Rectangular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Hormigón
• n (ESTIMADO):	0.025 en encauzamiento 0.035 en ODT.

F1
Sección cauce aguas arriba

F2
Sección paso superior aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo



F4
Sección paso superior aguas abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL Nº:	05-C7	FECHA:	14-02-08	CUENCA:	C7
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Cañuelo	TIPO:	PRINCIPAL SECUNDARIO	X -	

CROQUIS DEL CAUCE

PASO SUPERIOR

SECCION DEL CAUCE



SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección paso superior aguas arriba

F2
Sección cauce aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo

F4
Sección paso superior aguas abajo

AFECCIONES:

Cruce con aparcamientos del Centro de Ocio Plaza Mayor y rotonda bajo autovía

• GEOMETRIA:	Rectangular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Hormigón
• n (ESTIMADO):	0.035 en ODT. 0.025 en encauzamiento

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	06-C7	FECHA:	14-02-08	CUENCA:	C7
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Cañuelo	TIPO:	PRINCIPAL SECUNDARIO	X -	

SITUACION




AFECCIONES:

Cruce con rotonda bajo autovía y entrada a campo de golf mediante cajón


• GEOMETRIA:	Rectangular aguas arriba Trapezoidal aguas abajo
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Hormigón aguas arriba Cauce en tierra con abundante vegetación aguas abajo
• n (ESTIMADO):	0.025 aguas arriba (encauzamiento) 0.045 aguas abajo / 0.035 en ODT.

CROQUIS DEL CAUCE

CAJON



SECCION DEL CAUCE



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cajón aguas arriba



F2
Sección cauce aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo



F4
Sección cajón aguas abajo